

序号	维修工程名称	维修工程内容	维修金额 (元)	备注
1	奥太机器人焊接机示教器 (ER-6)	示教器主板维修更换一个示教器KEBA维修， 序列号2023072403-17000824 1) 检测结果：示教器正常启动，所有按键失 效，触摸失效，内部粉尘较多，电缆插头损 坏。 2) 故障原因：主板故障； 3) 维修措施：需付费更换新主板，CPU板。 电缆未处理，重新更换新电缆	8500	焊接实训使用
合计			8500	

参数提供人签字：

李进学

分管领导签字：