

客户	案例号	报价日期
丁克韦	CAS-21727292-V7T2P1	2025-Apr-22

备注

经检测，定损结果为：机器受到外力作用：云台Y轴电机组件变形，云台上减震板、云台下减震板、云台相机前壳&后壳组件、正桨、机架机臂组件（右后）、机架机臂组件（左后）、机架机臂组件（左前）（DJI Mavic 3 Pro Cine）、机架机身下盖组件开裂/裂纹，需付费处理。
机架GPS板组件变形功能正常。

消耗物料清单	数量	单价	总额
机臂组件（右后）	1	195.00	195.00
云台Y轴电机组件	1	149.00	149.00
相机前壳&后壳组件	1	119.00	119.00
机臂组件（左后）	1	195.00	195.00
云台下减震板	1	29.00	29.00
机臂组件（左前）（DJI Mavic 3 Pro Cine）	1	209.00	209.00
正桨	1	49.50	49.50
云台上减震板	1	29.00	29.00
机身下盖组件	1	149.00	149.00
维修服务费二级维修			120.00
	运费		0.00
	总计		1,243.50
	折扣金额		0.00
	应付总价 (RMB)		1,243.50

在线支付

银行转账付款信息（请确保您在转账支付时将 CAS-21727292-V7T2P1 填写在付款信息或备注栏上）	
银行名称	中信银行罗湖支行
账户名称	深圳市大疆百旺科技有限公司
账户号码	7442810182600151828

- 注意事项：
- 1、DJI 大疆将按照您登记的收货地址寄回产品。如有变动，请及时联系我们更改；
 - 2、DJI大疆将给您退回全额付费维修更换后的零部件（农业植保机系列及任何享有折扣、减免或优惠的维修旧件，更换后将归 DJI 大疆所有）；
 - 3、为保证维修质量，DJI 大疆可能会升级或更换产品模块，如若升级或更换，S/N 也可能发生变更，但不影响正常使用售后服务。

DJI 大疆服务