

# 情况说明

义乌市市政设施处：

中国电信股份有限公司义乌分公司、杭州市路桥集团有限公司联合体作为贵单位招标项目义乌市桥梁健康监测项目（编号SJZJZC2024472GK）的中标单位。我方始终致力于提供优质的产品与服务，感谢贵单位对我方的信任与支持。然而，因生产厂家受不可抗力因素的影响，无法向我方按原计划提供中标项目内部分核心产品，其中包括型号为LCXK-DIDS的数字图像位移传感器、型号为LCXK-PDS的光电位移计以及型号为LCXK-ACC的姿态传感器，共三款产品，对此突发状况我方深表歉意。

由于设备生产厂家受到国际贸易政策变化及国外针对中国通信技术设备的封锁和限制措施的影响，相关核心技术和部件的供应链中断，导致生产厂家已无法按时完成该产品的制造与交付。该不可抗力情况超出了设备生产厂家及我方的合理控制范围，且短期内无法有效解决。（详情见生产厂家附件说明）

鉴于该型号数字图像位移传感器、光电位移计及姿态传感器为项目实施的关键设备，我方经过反复评估研讨，已确认无法按招标及合同要求及时履行供货与施工任务。我方再次对贵单位造成的不便和影响深感歉意。

基于上述不可抗因素的实际情况，并为避免对项目整体推进造成更大影响，我方郑重决定主动放弃本项目的中标资格。

为最大限度降低本次事件对项目推进的影响，我方愿配合贵单位尽快完成相关善后处理工作，包括但不限于提供项目相关资料及建议，协助贵单位联系其他潜在设备供应商，确保项目后续工作顺利开展。

再次对本次事件给贵单位造成的不便深表歉意。我们承诺将继续与贵单位保持良好沟通，并为贵单位后续工作提供必要的协助与支持。

中国电信股份有限公司义乌分公司

杭州市路桥集团股份有限公司

2024年12月10日



尊敬的中国电信股份有限公司义乌分公司、杭州市路桥集团股份有限公司：

感谢贵单位一直以来对我司产品的信任与支持。我们非常遗憾地通知您，由于不可抗力原因，我司暂时无法向贵单位提供型号为 LCXK-DIDS 的数字图像位移传感器和型号为 LCXK-PDS 的光电位移计以及型号为 LCXK-ACC 的加速度传感器三款产品。具体情况如下：

不可抗力原因：

一、由于国际贸易政策和外部环境变化，我司受到国外政府对中国通信技术设备的封锁和部分高端芯片采购限制措施的影响，导致我司产品部分关键技术和核心组件的进口供应受限，直接影响了我司的生产能力和产品交付进度。这一外部政策环境属于不可抗力因素，并超出了我司的控制范围。

具体而言，相关国家对某些通信技术设备和零部件的贸易限制，使得我司无法按时获得所需的组件，进而影响了数字图像位移传感器、光电位移计以及加速度传感器的生产和交货时间。

二、数字图像位移传感器和光电位移计两款产品为光学仪器，所使用光学组件为定制产品，由于光学组件供应商自身变故，无法继续提供该组件，在前期备品使用完后无法继续获得该光学组件，导致数字图像位移传感器和光电位移计两款产品因缺少核心光学组件无法继续生产。

我们深知这一变动给贵单位带来了不便，对此我们深感歉意。为了尽早恢复正常供货，我们正在积极寻找替代供应商和可替代的核心组件，并与相关政府部门及国际贸易机构沟通，争取尽早解除限制。我们承诺，在不可抗力原因解除后，将第一时间恢复生产并尽快安排备货。

如贵单位对该情况有任何疑问或需要进一步的帮助，欢迎随时与我们联系。我们将竭诚为您服务，并保持与贵单位的及时沟通。

再次感谢贵单位的理解与支持。

生产厂家名称：西安联创兴科测控科技有限公司

日期：2024年12月7日

