

政府采购进口产品申请核准表

申报时间:

编号:

基 本 情 况	申请单位(采购单位)	宁波市杭州湾医院		
	联系人	罗益峰	联系电话	15757124106
	拟进口的产品名称	缸套、缸套密封圈等	采购目录	A02062300 电气设备零部件
	数 量	1批 (详见附件)	金 额	70.00
	采购产品所属项目名称	宁波市杭州湾医院发电机配件维修材料采购项目		
属 目 录	所属目录(应在括号里注明具体产品品目): <input type="checkbox"/> 国家鼓励进口产品 () <input type="checkbox"/> 国家限制进口产品 () <input type="checkbox"/> 经全省统一论证的产品品目 () <input checked="" type="checkbox"/> 其他 (A02062300 电气设备零部件)			
申 请 单 位 意 见	申请理由: <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取; <input type="checkbox"/> 2. 在中国境外使用而进行采购的; <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他(请在意见阐述中注明)			
	意见阐述: 我院目前三台帕金斯的发电机出现不同程度的故障, 需要进行维修配件的采购, 帕金斯(Perkins)发动机为纯英国进口设备, 为了保障发电机使用安全及使用寿命, 结合医院需求及帕金斯发动机配件在国内的市场现状, 只能从唯一的供应商处采购, 特申请允许采购进口产品。			
论 证 时 间	2024.01.04	论 证 意 见	建议允许采购进口产品	附 件
				3 张



政府采购进口产品申请核准表

申报时间:

编号:

基本情况	申请单位(采购单位)	宁波市杭州湾医院			
	联系人	罗益峰	联系电话	15757124106	
	拟进口的产品名称	缸套、缸套密封圈等	采购目录	A02062300 电气设备零部件	
	数量	1批 (详见附件)	金额	70.00	
	采购产品所属项目名称	宁波市杭州湾医院发电机配件维修材料采购项目			
	所属目录(应在括号里注明具体产品品目): <input type="checkbox"/> 国家鼓励进口产品() <input type="checkbox"/> 国家限制进口产品() <input type="checkbox"/> 经全省统一论证的产品品目() <input checked="" type="checkbox"/> 其他(A02062300 电气设备零部件)				
申请单位意见	申请理由: <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取; <input type="checkbox"/> 2. 在中国境外使用而进行采购的; <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他(请在意见阐述中注明)				
	意见阐述: 我院目前三台帕金斯的发电机出现不同程度的故障,需要进行维修配件的采购,帕金斯(Perkins)发动机为纯英国进口设备,为了保障发电机使用安全及使用寿命,结合医院需求及帕金斯发动机配件在国内的市场现状,只能从唯一的供应商处采购,特申请允许采购进口产品。 经办人 单位负责人 年 月 日 单位盖章				
论证时间	2024.01.04	论证意见	建议允许采购进口产品	附件	3张

专家论证意见	建议允许进口产品参加投标，允许采购进口产品，详细论证意见后附
--------	--------------------------------

专家信息

专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
王敏	宁大-院		副主任	13429364820	王敏
张明	宁波市产品质量院		主任	13777144351	张明
高志	宁波学院	机电	教授	13566366898	高志
王中	宁波市质检院		正高	13705880731	王中
张亚萍	宁波市质检院		中教讲师	13884418970	张亚萍

产品所属行业主管或单位行政主管部门意见：

主管部门审查意见

经办人： _____ 单位负责人： _____

_____ 年 月 日

_____ 单位盖章

受理时间		受理人		电话	
------	--	-----	--	----	--

财政部门审核意见

经办人： _____ 负责人： _____

_____ 年 月 日

_____ 单位盖章

说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，请提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，请提供专家论证意见和主管部门审查意见。 2. 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。

附件:

宁波市杭州湾医院发电机配件维修材料采购进口配件清单

1号发动机大修附件清单					
序号	配件名称及零件号		单位	数量	预算金额
1	缸套	SE7E/2	个	12	
2	缸套密封圈	576/167	只	24	
3	连杆瓦	SE91AA/3M	只	12	
4	连杆螺丝	363/48	只	10	
5	连杆小头衬套	Y01/00023	套	12	
6	曲轴瓦	SEV574T	只	7	
7	止推片	262/151	片	2	
8	凸轮轴衬套	374/1360	套	7	
9	活塞环	359/552	套	12	
10	上修包	12SE663W	套	1	
11	下修包	12SE663U	套	1	
12	机油冷却器总成 1	582/137	只	1	
13	机油冷却器总成 2	582/139	只	1	
14	水泵总成	T431181	只	2	
15	胶管	422/8	只	4	
16	胶管	422/6	只	2	
17	气缸床缸垫	SE2H	只	12	
18	气门室盖垫	SE478F	只	12	
19	喷油器铜套	SE1/12	只	12	
20	喷油器 O 型圈	576/136	只	12	
21	喷油器 O 型圈	576/137	只	12	
22	惰轮衬套	374/1377	套	1	
23	惰轮衬套	374/1378	套	1	
24	摇臂室盖子	T403552	只	1	
25	摇臂室螺丝	314079	只	2	
26	曲轴大瓦下座螺丝	503/305	只	14	
27	下边盖垫片	282/311	只	2	
28	齿轮喷咀垫片	282/300	只	1	

29	摇臂室油路胶圈	576/175	只	12	
30	汽缸床 O 型圈	T417178	只	12	
31	机油泵进油管胶圈	276/241	只	2	
32	机油泵进油管胶圈	576/189	只	4	
33	机油泵进油管胶圈	576/217	只	2	
34	机油泵垫片	T403584	只	1	
35	水管胶圈	352383	只	4	
36	水管胶圈	576/263	只	9	
37	充电机油封	T430264	只	1	
38	连接垫片	341/188	只	2	
39	进气管胶圈	T401936	只	4	
40	排气支管连接垫片	341/201	只	16	
41	排气管垫	282/292	只	4	
42	喷油器万向节固定	374/1385	只	5	
43	喷油器万向节固定	312041	只	5	
44	喷油器万向节固定	374/1285	只	5	
45	水泵 O 型圈	T430047	只	2	
46	节温器 O 型圈	T422055	只	2	
47	机油滤清器	4324909	只	6	
48	柴油滤清器	4759205	只	1	
49	空气滤清器	SEV551H/4	只	2	
50	发电机皮带	541/398	根	1	
51	风扇皮带		根	5	
52	专用润滑油	CI 15W-40	升	198	
53	防冻液	-25 度	升	250	
54	免维护蓄电池	12V 200Ah	只	2	

2 号发动机维修保养附件清单

序号	配件名称及零件号		单位	数量	
1	机油冷却器总成 1	582/137	只	1	
2	机油冷却器总成 2	582/139	只	1	
3	水泵总成	T431181	只	2	

4	下边盖垫片 1	282/299	只	8	
5	下边盖垫片 2	282/311	只	2	
6	摇臂室盖垫片	SE478F	只	12	
7	机油滤清器	4324909	只	6	
8	柴油滤清器	4759205	只	1	
9	空气滤清器	SEV551H/4	只	2	
10	发电机皮带	541/398	根	1	
11	风扇皮带		根	5	
12	专用润滑油	CI 15W-40	升	198	
13	防冻液	-25 度	升	250	
14	免维护蓄电池	12V 200Ah	只	2	

3号发动机维修保养附件清单

序号	配件名称及零件号		单位	数量	
1	机油冷却器总成	582/136	只	1	
2	水泵总成	T431180	只	1	
3	侧边盖 O 型圈	T430724	只	8	
4	摇臂室盖垫片	SE478F	只	8	
5	机油滤清器	4324909	只	3	
6	柴油滤清器	4759205	只	1	
7	空气滤清器	S551/4	只	2	
8	发电机皮带	541/398	根	1	
9	风扇皮带		根	5	
10	专用润滑油	CI 15W-40	升	162	
11	防冻液	-25 度	升	200	
12	免维护蓄电池	12V 200Ah	只	2	
预算金额合计					70 万元

政府采购进口产品专家论证意见

一、发电机配件维修材料

数量：1批

预算金额：70.00 万元人民币；

宁波市杭州湾医院三台帕金斯发电机出现不同程度的故障，经拆机检查后，需更换发电机配件。因该三台设备均为纯英国进口设备，只有原厂的配件才能与发电机完全匹配，保持原有的所有操作功能。

保证其正常运转工作。

经市场调研，义乌市浙维机电有限公司为该设备配件的唯一供应商。

鉴于上述情况，建议采用单一来源方式采购进口帕金斯原厂配件。

专家签名：

张、姚、徐、高、张

2024年1月4日