



一楼上下水拆除、安装、改造、油管拆除、安装、改造，新建排水沟、拆除紫砖、做防水、铺设瓷砖、包管线、配电室改造隔断贴瓷砖、租用挖机、移树、平整地面、安装洗手盆架、安装不锈钢洗手盆、垃圾清运、平面示意图



国门初级中学食堂一楼上下水拆除、安装、改造、油管拆除、安装、改造，新建排水沟、拆除紫砖、做防水、铺设瓷砖、包管线、配电室改造隔断贴瓷砖平面示意图


- 1. 混凝土构件拆除：拆除屋面混凝土墙，全部为人工拆除，3.67立方。
- 2. 平面块料拆除4.85平方。
- 3. 拆除油罩及水管一项。
- 4. 钢化玻璃幕墙拆除高2米长13.5米。
- 5. 平面块料拆除18.27平方。
- 6. 混凝土构件拆除4.2立方。
- 7. 平米瓷砖拆除5.49平方。
- 8. 平面瓷砖拆除44平方。

一楼吊顶维修、上下水改造、铝合金门安装、铺设地砖、拆除墙体、新建墙体、平面示意图




国门初级中学食堂一楼吊顶维修、上下水改造、钛合金门安装、铺设地砖、拆除墙体、新建墙体、平面示意图

一楼新增配电箱、安装配电箱、电缆铺设、灶台水管安  
装、开关安装、插座安装、烘手器安装、平面示意图



国门初级中学食堂一楼新增配电箱、安装配电箱、电缆铺设、灶台水管安装、开关安装、插座安  
装、烘手器安装、平面示意图

二楼吊顶维修、上下水改造、铝合金门安装、铺设地砖、拆除卫生间平面示意图



国门初级中学食堂二楼吊顶维修、上下水改造、钛合金门安装、铺设地砖、拆除卫生间、排风扇系统维修、星三角配电箱购买安装平面示意图

外墙长度度51.7米     外墙宽度23.4米


平面图说明：

- 1. 定做不锈钢格栅窗50平方。
- 2. 食堂不锈钢洗碗池一项。
- 3. 不锈钢隔断10平方。
- 4. 教师餐厅隔断一项。
- 5. 不锈钢铁门2平方。
- 6. 食堂拐角不锈钢材质包边一项。
- 7. 不锈钢挡鼠板两个。
- 8. 安装挡鼠板6个。
- 9. 订做不锈钢排水地漏4个
- 10. 油管下型钢地槽一项。
- 11. 食堂电线改造含电线电缆拆除、恢复一项。

用料：1. 日丰电缆3\*4+160米    2. 日丰电缆3\*6+160米    3. 日丰电缆3\*10+1一卷100米    4. 中财PVC管160 3根    5. 山东优质蛇皮管2卷    6. 黄色蛇皮管2卷    7. 铜鼻子开口100A等辅材    8. 其他配件

12. 不锈钢油烟灶安装一项：烟罩长度1    6.1×1.4×0.9    烟罩长度2    5.15\*1.4×0.9    高排烟管道20米尺寸是0.4\*0.8    送新风管道12米尺寸是0.2\*0.3    挡板18米


13. 屋面电器部分拆除恢复一项。



一楼监控平面图

外墙长度度51.7米

外墙宽度23.4米



平面图说明：

1. 所有摄像头均采用海康品牌摄像头，型号为DS-B13HV3，数量16只。摄像头到汇聚箱之间连接均相同采用超五类网线一根，2\*1平方毫米电缆一根、
2. 摄像头支架16个。
3. 摄像头电源16个。
4. 硬盘录像机一台32路8盘位，型号：DS-8632N-K8
5. 希捷8T硬盘4块。
6. 五台55寸监视器，品牌型号为：LED SMART TV与主机柜连接采用HDMI转接盒转接信号后用超五类网线连接。
7. 24口千兆汇聚交换机 一台
8. 1平方\*2铜芯电缆国标 400米
9. 超五类双绞线0.5无氧铜国标 3箱
10. HDMI分屏器 一台
11. HDMI分屏器 200米以内 HDMI线5米 6根
12. 所有线路走向均按照桥架走向及穿管铺设。

## 二楼监控平面图