

合同

编号： 11N0655221092024108202

采购单位（甲方）： 哈密市第六幼儿园

服务单位（乙方）： 哈密市伊州区管创电子科技中心

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定，并严格遵循伊州区 国家机关、事业单位及（或） 团体组织 新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-哈密市伊州区管创电子科技中心 采购项目招标文件、投标文件、 新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-哈密市伊州区管创电子科技中心 服务协议，就甲方委托乙方提供 新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-哈密市伊州区管创电子科技中心 服务事宜，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、服务项目、价格

金额单位：元

哈密市第六幼儿园维修清单				哈密市伊州区管创电子科技中心 牛犇 13677577541	
序号	故障表现	故障原因	维修记录	价格	小计
1	后墙1个摄像头无图像	检测发现摄像头及电源损坏	更换摄像头一个，电源一个	320+45+200	565
2	楼前2个摄像头无图像	检测发现2楼平台上的总电源盒因下雨进水导致短路烧毁	更换电源两个，插线板一个，交换机一台，更换线路30米	45*2+35+160+2.6*30+200+500	1063
3	门口摄像头图像异常	检测发现摄像头损坏	更换摄像头一个	320+200	520
4	门口摄像头无图像	检测发现下雨导致线路短路重启设备	删除通道后从新激活添加	200	200
5	看楼前广场摄像头无网络	线路老化导致设备供电出现问题	拔除电源后从新加载电压	200	200
6	无	关掉所有WIFE，三楼四个大班教室安装空调线路	使用4平方独股铜线120米，16A明装插座4个，15公分线槽板30米	360+16*4+1.5*30+200+1000	1669
7		保密室门头上的摄像头移位	摄像头移至对面墙上正对保密室门	200+500	700
8	摄像头无图案	因线路老化等原因，受大雨或大风天气影响	从新加载激活，共7次	50*7+500	850
9	楼后两个摄像头无图像	下雨导致电源进水烧毁	更换电源两个	45*2+200+500	790
10	摄像头掉线	大风导致线路松动	检测后从新插接并紧固，共2次	50*2+400	500
11	配比室内增加一个摄像头		200W高清红外半球一个，电源一个，线路若干	320+45+2.6*30+200+500	1143
12	楼内东侧楼梯摄像头无图像		撤电后加载从新激活	50	50
合计		大写：捌仟贰佰伍拾元整		8250	

二、付款方式

三、服务条款

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司哈密市中山北路支行

账号：

账号： 965007010004310152

签订日期：

签订日期：