

超声探头维修服务单

NO. : 2023052901

客户名称	娄底市第一人民医院	探头型号	L12-5			
探头名称	大高频探头	序列号	BOP8KM			
生产厂家	飞利浦	日期	2023年5月29日			
故障描述:						
1: 图像血流异常。						
检测结果:						
1:	外壳 良好 护套 良好 尾套 良好 匹配层 故障 线缆 故障 插座 良好	二维 良好 彩色 良好 四维 良好 马达 良好 驱动板 良好 电路板 良好	三维 良好 声头 故障			
2:	透镜破损有鼓包, 测声头回波不好有暗影暗道, 线缆内部多根线无信号。					
维修方案:						
1: 换声头, 换线缆, 换透镜。						
验收结论:						
维修方案是: 换声头 换透镜						
现将贵院设备报价呈上。						
探头型号	故障情况	解决方案	数量	市场价	优惠价	备注
飞利浦L12-5/ 大高频探头	透镜破损有鼓包, 测声头回波不好有暗影暗道, 线缆内部多根线无信号。	换声头	1套			保修6个月
飞利浦L12-5/ 大高频探头	透镜破损有鼓包, 测声头回波不好有暗影暗道, 线缆内部多根线无信号。	换透镜	1套			保修6个月
飞利浦L12-5/ 大高频探头	透镜破损有鼓包, 测声头回波不好有暗影暗道, 线缆内部多根线无信号。	换线缆	1套			保修6个月
			合计			
<p>1、以上探头维修过程中我方免费提供同等型号及数量备用探头供贵院使用。</p> <p>2、如贵院同意以上报价, 请提供相关的财务信息并签字、盖章后传真给我公司。</p> <p>3、报价有效期限: 30 日</p> <p>4、配件保修期为安装之日起6个月</p> <p style="text-align: right;">湖南博書萊醫療科技有限公司 报价人: 彭工 联系方式: 13487018887</p>						
<p>以下请贵院填写:</p> <p>院方意见及建议:</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>同意 盖章 (医院公章)</p> </div> <p>签字:</p> <p>日期:</p>						