

### 上海涵樽医疗器械有限公司维修报告

客户名称	湘西土家族苗族自治州人民医院				客户地址	吉首市乾州世纪大道与建新路交汇处，住院部		
联系人	黎工				联系电话			
机器名称	型号	序列号	科室	故障	需更换配件	配件号	配件价格	总计
输液泵	TE-135	021700507	ICU	后外壳破损	后外壳	06PC501W	1060.00	1060.00
配件价格	1060.00							



验收人： \_\_\_\_\_

验收日期： \_\_\_\_\_