

湖南外贸职业学院学术交流中心三楼办公室增加隔墙 室内电气线路整改、墙面粉刷翻新等其他零星维修工程预算明细表

工程名称：湖南外贸职业学院

具体报告日期：2024年 12 月 日报告

序号	名 称	部 位	单位	数量(处)	单价(元)	小计(元)	备 注
一	根据校工作人员汇报，在严书记办公室移门、增加隔墙及安装门、电气线路整改、墙面粉刷等其他零星维修工程，我单位派专人紧急施工处理。	三楼306办公室					
1	室内办公桌椅及其他用品归堆堆码		项	1	100	100.00	
2	办公室原有的外门及木门框进行整体拆除		项	1	300	300.00	
3	门拆除范围墙面砂浆抹平		项	1	150	150.00	
4	在室内新增木龙骨石膏板隔墙（大芯板底、木龙骨基层、石膏板面层（含顶面）		m2	2.88	240	691.20	人工及材料
5	零星辅材费用		项	1	200	200.00	
6	隔墙上增开门洞		项	1	370	370.00	
7	原门重新移位安装（0.9*2.1m）		樘	1	450	450.00	不含材料
8	重新制作安装木门套		樘	1	780	780.00	人工及材料
9	重新安装门锁		项	1	50	50.00	不含主材
10	室内开关、空调插座拆除后并重新改道走线移位安装		项	1	900	900.00	
11	房间内墙漆局部粉刷翻新		m2	43.91	39	1712.34	
12	房间内踢脚线修补		项	1	100	100.00	
13	门外墙面粉刷		m2	7.71	39	300.69	
14	现场搭设脚手架及其他措施费用		项	1	200	200.00	
15	现场材料转运、卫生清理、垃圾外运处理		项	1	390	390.00	
16	小计					6694.23	
17	税金					200.83	
18	（16+17项）合计					6895.06	

湖南外贸职业学院学生公寓寝室厕所门坏、龙骨锈断紧急修缮工程预算明细表

工程名称：湖南外贸职业学院

具体报告日期： 2024 年 11 月 28 日报告

序号	名 称	部 位	单位	数量 (处)	单价 (元)	小计(元)	备 注
1	寝室内上铺护栏脱焊断开，需重新加固焊接	1栋414室	项	1	180	180	
2	厕所门上的玻璃破碎，需拆除后更换安装 (92cm*41.5cm)	4栋107室	项	1	590	590	
3	厕所天花板龙骨锈断，扣板老化，需拆除扣板吊顶、重新更换安装吊顶	9栋315室	项	1	780	780	
4	寝室内上铺护栏脱焊断开，需重新加固焊接	10栋205室	项	1	180	180	
5	现场施工脚手架		项	1	280	280	
6	现场材料运输、卫生清理、垃圾外运		项	1	200	200	
7	小计					2210	
8	税金					66.30	
9	(7+8项) 合计					2276.30	