

马永婷发起的维修申请

发起人 马永婷
创建时间 2025-02-19 10:30:09

流水号 XJ202502191879

| | |
|---------------|--|
| 单据号 | XJ202502191879 |
| 车架号 | LS4ASB3E9HG60674 |
| 维保车牌号 | 新B9847警 |
| 维保类型 | 正常维修 |
| 提报日期 | 2025-01-15 |
| 维修部位 | 更换火花塞、更换气门室盖垫、更换火花塞垫、更换怠速马达、更换发电机 |
| 车辆存在的问题 | 车辆出现打不着、怠速不稳等现象 |
| 车辆整体或受损部位图片上传 | 1A4E8953-F053-4792-BD77-4F82CC3330F8-32980-00001AE083251246.jpg; 4FA75CB5-3763-441C-9BB6-A1815AE892F5-32980-00001AE24D96FFFB.jpg.JPG; 5B0ED52E-79B4-40AB-9787-01F081F55A5B-32980-00001AE0A4F10806.jpg; 442B03CB-9A94-40D3-8A29-D4E79644E638-32980-00001AE3A000C00A.jpg.JPG; dd176fc2fc23aec23264aa235c58e311.jpg;DEA0D45C-01EB-4B2B-BB70- 611CF0BAB09E-32980-00001AE20C485A0B.jpg.JPG;IMG_20250218_211435.jpg; 1QDPJxRe5B10oeHNA8DNBQCwSAItGstL20EHmJ21r3mtAA_1280_960.jpg |
| 修理厂名称 | 三台镇佳锐汽车服务中心 |
| 送修驾驶员 | 何景伟 |
| 维修部件和预算金额 | 更换火花塞：4*50=200元 更换气门室盖垫：35元 更换火花塞垫：35元 更换怠速马达：80元 更换发电机：360元 工时费：120元 合计：830元 |

审批记录

| 审批人 | 审批时间 | 审批结果 | 审批意见 | 审批附件 | 节点名称 |
|-----|---------------------|------|------|------|----------|
| 马永婷 | 2025-02-19 10:30:09 | 提交申请 | | | 提交申请 |
| 盛祥梁 | 2025-02-19 10:50:51 | 同意 | | | 直属上级审批 |
| 木拉提 | 2025-02-19 18:01:54 | 同意 | 同意 | | 车辆管理员审批 |
| 宋建刚 | 2025-02-21 09:28:44 | 同意 | 同意 | | 警保主任审批 |
| 刘洪辉 | 2025-02-21 09:55:14 | 同意 | 同意 | | 财务分管领导审批 |