

马永婷发起的维修申请

发起人 马永婷
创建时间 2025-02-28 12:28:42

流水号 XJ202502281944

单据号	XJ202502281944
车架号	LS4ASB3E6HG151320
维保车牌号	新B9848警
维保类型	正常维修
提报日期	2025-02-21
维修部位	更换后尾灯、右后门滑道、左后门把手、左后玻璃卡、中门滑轮铰链
车辆存在的问题	在内部安全检查中，发现该车辆尾灯不亮等问题
车辆整体或受损部位图片上传	1xqpxnoho894g1ltss6fqwz7t_0. jpg; 1QDPJwFvSJ4Fh0fNDADNEACwy3kCyJnxP28HnIXANVv2AA_4096_3072. jpg; 1QDPJwhwzs.jz3n_ND8DNC9CwBD8WIRpBNYsHoMZ0vg5QAA_3024_4032. jpg; 1QDPJwnbshXDp8fNDADNEACwGhtG2vu3PcUHnIXpJS.j8AA_4096_3072. jpg; 1QDPJx4SuJngFMfNDADNEACwa0eqIEMD2LgHnIXQc6kFAA_4096_3072. jpg;1QDPJxUm-to_jkfNDADNEACwtkizIzwKZKkHnIXF_54aAA_4096_3072. jpg; 1QDPJyHMx857XsfNDADNEACw0-34tSE1vHgHnIXKjKx.jAA_4096_3072. jpg; 1QDPKILE5e6Xt5HNBQDNA8CwuTrq_saFc9cH1luMYrxGAA_960_1280. jpg; 1QDPKINdsYmaLsfNDADNEACwTO3fqX4ZA6IHnIXghrB3AA_4096_3072. jpg
修理厂名称	吉木萨尔县三台镇佳锐汽车服务中心
送修驾驶员	洪熙杰
维修部件和预算金额	更换后尾灯：120元 更换右后门滑道：100元 更换左后门把手：50元 更换左后玻璃卡：35元 更换中门滑轮铰链：45元 工时费：50元 共计：400元

审批记录					
审批人	审批时间	审批结果	审批意见	审批附件	节点名称
马永婷	2025-02-28 12:28:42	提交申请			提交申请
盛祥梁	2025-02-28 12:57:41	已同意			直属上级审批
木拉提	2025-02-28 17:39:36	已同意	同意		车辆管理员审批
宋建刚	2025-03-04 12:02:45	已同意	同意		警保主任审批
刘洪辉	2025-03-04 12:20:23	已同意	同意		财务分管领导审批