

# 巴哈尔古丽·巴依多拉发起的维修申请

发起人 巴哈尔古丽·巴依多拉  
创建时间 2024-10-16 16:42:12

流水号 XJ202410161188

单据号	XJ202410161188
车架号	LS4ASB3E6HG141564
维保车牌号	新B9615警
维保类型	正常维修
提报日期	2024-10-16
维修部位	前刹车片、前刹车盘（左右）、右前刹车 泵。
车辆存在的问题	前刹车片、前刹车盘（左右）没了、右前刹车 泵损坏需维修。
车辆整体或受损部位图片上传	55ce834f9e7ada80c4ea0ac979dd6926.jpg; 1QDPJyD9apcL5VvNBaDNB4CwY1Cdtj5ZLucGq7yf_t1EAA_1920_1440.jpg; 1QDPJwCC0N0LiQfNBaDNB4Cw-c-YeioK2XwGwgoHRE2AA_1920_1440.jpg; 1QDPJxCiowbFahPNBQDNA8CwrpL9kuhiyXQG8UnC8cyrAA_960_1280.jpg; 1QDPJx_QX5Q1_JPNA8DNBQCwN4FOGIfrxMG8UqEJuiSAA_1280_960.jpg; 1QDPKHe_pTjsWJPNA8DNBQCw2Kb80tmBzpgG8UnEqZxkAA_1280_960.jpg
修理厂名称	佳锐汽车服务中心
送修驾驶员	邓不拉
维修部件和预算金额	前刹车片130、前刹车盘（左右）120x2=240、右前刹车 泵210、工时60。共计：640元。

## 审批记录

审批人	审批时间	审批结果	审批意见	审批附件	节点名称
巴哈尔古丽·巴依多拉	2024-10-16 16:42:12	提交申请			提交申请
康飞刚	2024-10-16 20:25:06	同意	同意		直属上级审批
木拉提	2024-10-16 20:39:26	同意	把换下来的金属配件收回年底统一交回警务保障室		车辆管理员审批
宋建刚	2024-10-16 20:42:06	同意	同意		警保主任审批
刘洪辉	2024-10-16 20:52:14	同意	同意		分管领导审批
刘洪辉	2024-10-16 20:52:25	同意	同意		财务分管领导审批