

# 巴哈尔古丽·巴依多拉发起的维修申请

发起人 巴哈尔古丽·巴依多拉  
创建时间 2024-11-15 12:32:22

流水号 XJ202411151481

单据号	XJ202411151481
车架号	LS4ASB3E1HG159910
维保车牌号	新B9830警
维保类型	正常维修
提报日期	2024-11-15
维修部位	减温器（节）、方向机内拉杆、右前三角臂、调整螺丝。
车辆存在的问题	减温器（节）没有暖气，方向机内拉杆歪了，右前三角臂胶套松了、调整螺丝松需调整、没有防冻液需加
车辆整体或受损部位图片上传	1QDPJxiH6KfegnHND8DNC9CwuE0BbqtX6HQHHEmfIUgVAA_3024_4032.jpg; 1QDPJyEzE2tKjQPNA8DNBQCwbK8RXzV70gYG1JUPFAf1AA_1280_960.jpg; 1QDPKHhcFDmNr0PNA8DNBQCw5T11A5IeqLEG1JTiYCozAA_1280_960.jpg; 1QDPJw5Lp5e8Vz3NA8DNBQCwwnDJ8MOAkZ0HCg0yqrPtAA_1280_960.jpg; 1QDPJwospCMKxL3NA8DNBQCwmh5nQ0wV8NAHCg0siz56AA_1280_960.jpg; 1QDPJyCXjXmdQ73NBQDNA8CwkBHxm4W1n1MHCgOrvHezAA_960_1280.jpg; 1QDPKGQaI8ud1j3NA8DNBQCwMm94CoizWz8HCg0xUJHPAA_1280_960.jpg; 1QDPKIWs3XIHQr3NBQDNA8Cw20v-LUuI6gkHCg0qWIDUAA_960_1280.jpg
修理厂名称	佳锐汽车服务中心
送修驾驶员	白海龙
维修部件和预算金额	减温器（节）65、工时250（带回轮定位）、方向机内拉杆35x2=70、右前三角臂110、防冻液30、调整螺丝40x2=80。共计：605元。

## 审批记录

审批人	审批时间	审批结果	审批意见	审批附件	节点名称
巴哈尔古丽·巴依多拉	2024-11-15 12:32:22	提交申请			提交申请
康飞刚	2024-11-15 13:12:16	同意	同意		直属上级审批
木拉提	2024-11-15 13:14:33	同意	同意		车辆管理员审批
宋建刚	2024-11-15 13:44:07	同意	同意		警保主任审批
刘洪辉	2024-11-15 14:24:50	同意	同意		分管领导审批
刘洪辉	2024-11-15 14:25:03	同意	同意		财务分管领导审批