




设备维修检测表

报告号: 2025-6

时间: 2025/6/26

设备使用科室: 功能科		设备使用场所: 内科楼二层 5 室	
设备名称: 床旁超声		设备型号: CX50	
设备编号:	20156805000432	SN 码: 876382292	
检查内容:	外观: 完整 ☒ 破损 ☐ 变形 ☐ 功能: 电源正常 ☐ 电压正常 ☐ 电源异常 ☒ 电压异常 ☐ 运行状态: 运行 ☒ 停用 ☐		
故障描述: 设备开机无反应。检测外接电源输出正常。内置电池 1.68V, 容量衰减, 内部短路			
维修建议: 更换原厂电池, 保障设备安全使用。			
检修工程师签名: 		时间:	
检修负责人签名: 		时间: 2025/6/26	
使用科室责任人签名: 		时间: 2025.6.27	
备注: 充电电压 16.8V 容量 5.85Ah DC14.4V--5.85Ah 84.24Wh			
说明:			