



报价单

客户	案例号	报价日期
丁克韦	CAS-21970946-S2H4X3	2025-May-02

备注

经检测，定损结果为：摇杆*2缺失，需付费处理。
遥控器摇杆组件（右）（含霍尔板）损坏导致设备间连接与交互类故障，由于您的产品现已超出保修范围，需要您付费处理。

消耗物料清单	数量	单价	总额
摇杆组件（右）（含霍尔板）	1	139.00	139.00
摇杆	2	29.50	59.00
维修服务费一级维修			60.00
	运费		0.00
	总计		258.00
	折扣金额		0.00
	应付总价 (RMB)		258.00

在线支付

银行转账付款信息（请确保您在转账支付时将 CAS-21970946-S2H4X3 填写在付款信息或备注栏上）

银行名称 中信银行罗湖支行
账户名称 深圳市大疆百旺科技有限公司
账户号码 7442810182600151828

注意事项：

- DJI 大疆将按照您登记的收货地址寄回产品。如有变动，请及时联系我们更改；
- DJI大疆将给您退回全额付费维修更换后的零部件（农业植保机系列及任何享有折扣、减免或优惠的维修日件，更换后将归 DJI 大疆所有）；
- 为保证维修质量，DJI 大疆可能会升级或更换产品模块，如若升级或更换，S/N 也可能发生变更，但不影响正常使用售后服务。

DJI 大疆服务