



导管敷设过变形缝示意图二

标准图集18D802《建筑电气工程施工安装》第39页,线槽、托盘桥架过变形缝做法见第36页  
线路穿越建筑变形缝和楼板的孔洞应采取防火封堵措施,封堵组件耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。

消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。