

图纸疑问

1、屋面隔离层做法需明确，屋面防水卷材做法需明确（如热熔？，I型还是II型等）

回复：干铺油毡一道，热熔，I型。

2、铝合金防盗窗是否指铝合金推拉窗外加一道防盗格栅？

回复：是的

3、管理房砖墙砌筑砂浆强度是否为 M7.5？

回复：是的

4、外墙彩绘是否为直接在原墙面基层上绘画？

回复：2cm 厚 M7.5 砂浆抹面、白色涂料粉刷，然后彩绘。

5、金溪村蓄水池内部砂浆抹面，具体做法需明确

回复：表面清理后，3cm 厚 M7.5 砂浆抹面。

6、青石台阶砌筑砂浆强度是否为 M5.0？

回复：M7.5

7、泵房内粉刷及乳胶漆做法是否为参考管理房相应做法？

回复：是的。原抹灰涂料铲除后新做

8、管理房梁板柱等构件混凝土强度等级需明确

回复：C25

9、管理房屋面细石混凝土强度需明确

回复：C20

10、第 2 条：铝合金推拉窗是否为普通铝合金？做法需明确（系列、壁厚、玻璃厚度等），防盗格栅做法需明确

回复：断桥隔热铝合金平开窗，60 系列 1.8 6+12A+6 白玻；不锈钢防盗格栅

11、第 4 条中外墙彩绘：原墙面是否涉及抹灰铲除，白色涂料及腻子遍数需明确

回复：抹灰铲除，白色涂料及腻子 2 遍。

12、钢管是否需要加防腐，需要请明确做法。

回复：需要，焊接接头处采用二度红丹，一度环氧漆进行外防腐。

13、雪岙村 3 号，跨路修复的青石栏杆恢复，青石栏杆是否考虑主材利旧？

回复：不考虑。

14、雪岙村 3 号，现状挡墙修复做法是否同新建一致？

回复：一致。

15、雪岙村 3 号跨路段路面破除结构层做法是否与修复一致？

回复：一致。

16、钢管是否微镀锌钢管，如何连接？

回复：钢管为镀锌钢管，采用电弧焊连接。

17、山下村 1 号泵房栏杆长度如何考虑？

回复：山下村 1 号泵房栏杆长度按外宽的顶宽考虑。

