

# 采购需求调查表

兵团公共资源交易中心第十分中心

联系电话：0906-3379944



 **Quark 夸克**

高清扫描 还原文档

## 供应商基本情况

1、供应商名称：北屯市启航汽车维修服务有限公司

### 2、设施条件

接待室面积 (m<sup>2</sup>)：120

停车场面积 (m<sup>2</sup>)：2000

生产厂房面积 (m<sup>2</sup>)：1500

总成间 (包含在生产产房内) (m<sup>2</sup>)：1500

总面积 (m<sup>2</sup>)：1500

### 3、专用设备条件

汽车举升机 (台)：5

地沟设施 (个)：2

车架校正设备：1

悬架试验台：1

### 4、主要检测设备条件

汽车前照灯检测设备：0

侧滑试验台：0

制动检验台：0

车速表检验台：0

5、其他相关情况：扒胎机一套、四轮定位仪一套、喷漆房一套、车辆清洗工位6、装潢工位1、电脑检测设备2。



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

### 相关产业发展情况

我厂起初是一家中小型三类汽修厂，主要合作单位是北屯市职业技术学校，现目前已发展成为一家中大型客运车辆二类维修资质的综合修理厂，主要经营各类汽车的发动机维修、钣金、喷漆、车辆改装、车辆清洗、美容、装潢等业务，已形成车辆问题一站式服务规模，如今正在筹备宇通客车服务站，有望今年建成。

### 市场供给情况

本公司年修车量达千余次，维修车间占地面积1000余平方米，具有维修工位10个；车辆美容车间占地面积约500平方米，具有工位6个，并配备管理职员4人，汽车修理高级技师4人，中级技师2人，低级技师2人，车辆装潢技师1人，洗美职员4人，前台接待及后勤部门3人。公司具有先进的修理设备，完善的修理服务，完全具有承接欧、日、美等系列车型的能力。

### 同类采购项目历史成交信息

本公司目前主要的合作单位有新疆旅客运输有限责任公司、新疆新交建阿富公路项目管理有限责任公司、北屯垦区人民法院、中国铁路乌鲁木齐集团有限公司乌鲁木齐通信段、G216线红山嘴口岸至阿勒泰公路建设项目部等。公司从日常接待到进货交车各个工序都精益求精，不断得到客户认可推荐才有如今规模。

### 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

本公司配备专人管理厂里设备软件，对厂里设施进行定期保养维护更新升级，以保证厂里各个环节正常运行，备品备件是保证厂里不间断运营的必要措施，设立有独立的常备件库房，且厂里有长期合作保质保量的固定采购渠道。



Quark 夸克

高清扫描 还原文档



### 维修项目工时费

报价单位 (签章)

北京中航汽车服务有限公司

联系人: 马雪雁

联系电话: 18799220025

类别	编号	维修项目	工时费 (单位: 元)
1. 整车 保养	101	三级维护	200
	102	10000 公里级定期保养	100
	103	更换机油, 机油滤清器	50
	104	更换波箱油 (手动)	80
	105	保养四轮刹车	240
	106	保养冷却系统	50
	107	保养空调系统 (不含加注雪种)	30
	108	保养方向系统	60
	109	清洗发动机外表	60
2. 发动 机	201	发动机大修 (含吊装发动机)	2600
	202	吊装发动机总成	1200
	203	清洗、调校喷油嘴 (全车套) 及节气门 (4 缸)	180
	204	清洗、调校喷油嘴 (全车套) 及节气门 (6 缸)	260
	205	更换节气门阀体	120
	206	检修发动机燃油喷射系统	200
	207	更换汽油泵 (电动泵)	220
	208	拆装燃油箱	200
	209	更换防冻液	80
	210	更换水泵及防冻液	280
	211	拆装水箱框架	300
	212	拆装水箱	200
	213	更换冷却风扇马达	120
	214	拆装油底壳 (不含吊装发动机)	100
	215	更换曲轴后油封 (含拆装波箱)	800
	216	更换曲轴前油封 (不含吊装发动机)	120
	217	拆装、更换排气管前段	200
	218	拆装、更换排气管第二段	100
	219	拆装、更换排气管第三段	100
	220	拆装、更换排气管尾段	100
	221	拆装或更换空滤器总成	30
	222	更换方向泵皮带	50
	223	更换发电机皮带	50
	224	更换空调皮带	50
	225	更换正时皮带, 调整配气正时	360
	226	更换汽缸垫 (4 缸)	600
	227	更换汽缸垫 (6 缸)	1600



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

	228	拆装气门室盖	160
	229	更换油门拉线	100
	230	检修起动机	200
	231	检修发电机	200
	232	检查、更换分火线，更换点火线圈	100
	233	更换节温器	100
	234	更换起动机总成	200
	235	更换发电机总成	200
	236	更换发动机缸盖（4缸）	800
	237	更换发动机缸盖（6缸）	1500
	238	更换机油泵总成（不含吊装发动机）	300
	239	更换曲轴皮带轮	150
	240	检修汽油泵	200
	241	清洗燃油箱	150
	242	更换发动机全套活塞环	1000
	243	更换连杆轴承	1800
	244	检修空气压缩机	300
	245	换机油感应器	50
	246	检修离合器液压总泵	160
	247	检修全车灯光信号	80
	248	免拆清洗引擎油路	200
	249	更换正时齿轮	600
	250	检修气门漏气（4缸）	1600
	251	检修气门漏气（6缸）	2000
	252	清洗更换燃油滤清器	60
	253	更换火花塞	100
254	检修正时皮带异响或漏油	300	
255	镶气门座（个）	600	
256	发动机电脑检测	100	
257	检修曲轴通风装置	100	
258	更换油箱	200	
259	清除发动机积碳（4缸）	300	
260	清除发动机积碳（6缸）	600	
261	清洗喷嘴（支）	200	
3. 传动系统	301	更换离合器片	600
	302	维修或保养离合器总泵	200
	303	维修或保养离合器分泵	200
	304	分解、修理差速器	500
	305	分解、修理自动变速箱	2000
	306	分解、修理手动变速箱	1000
	307	拆装变速箱总成	600
	308	拆装波箱油底壳	800



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

	309	更换前驱动半轴 (单边)	200
	310	更换半轴外球笼 (单边)	150
	311	更换半轴内球笼 (单边)	150
	312	更换半轴防尘套、保养球笼 (单边)	150
	313	换传动轴中间轴承或油封	200
	314	拆装后桥	300
	315	调教离合器	50
	316	换差速器油封	200
	317	换半轴油封 (单边)	150
	318	检修变速箱操纵机构	200
	319	更换变速箱前油封	500
	320	更换变速箱后油封	100
	321	更换轮胎动平衡 (条)	30
	322	调教手刹车	50
323	更换变速杆	80	
4. 悬挂系统	401	前独立悬挂方向解体、维修 (单边)	200
	402	后独立悬挂方向解体、维修 (单边)	200
	403	更换前减震器 (支)	80
	404	更换后减震器 (支)	80
	405	拆装或更换转向节 (单边)	100
	406	拆装前轮轴承 (单边)	200
	407	拆装后轮轴承 (单边)	200
	408	平衡轮胎 (条)	30
	409	更换轮胎、平衡轮胎 (四轮)	120
	410	更换钢圈、平衡轮胎 (四轮)	100
	411	更换发动机前横梁	200
	412	更换发动机后横梁	200
	413	更换前桥	300
	414	更换后桥	300
415	更换前轮油封 (轮)	80	
416	更换后轮油封 (轮)	80	
5. 制动系统	501	更换前制动片	120
	502	更换后制动片 (碟刹)	160
	503	更换后制动蹄 (鼓刹)	120
	504	更换手刹片	150
	505	更换后制动鼓	120
	506	更换前制动盘	120
	507	更换后制动盘	120
	508	更换制动踏板	100
	509	镗制动鼓 (个)	100
	510	检修制动总泵	100
	511	更换制动总泵	200



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

	512	检修制动分泵（碟）（个）	80
	513	更换制动分泵（碟）（个）	80
	514	更换真空助力器	200
	515	更换 ABS 执行器	200
	516	更换车轮制动软管（条）	100
	517	更换全车手刹拉线	200
	518	调整手拉杆	100
	519	调校四轮刹车（含放空气）	80
	520	更换刹车油	50
	521	检修 ABS 系统	100
	6. 转向系统	601	四轮定位检测、调整
602		前束检测、调整	120
603		拆装调整方向盘	80
604		更换方向机油	50
605		更换方向盘	80
7. 空调系统	701	更换电磁离合器	100
	702	更换压缩机	200
	703	更换冷凝器	200
	704	清洁或更换蒸发器（不含拆装仪表台）	60
	705	拆装空调鼓风机（不含拆装仪表台）	80
	706	拆装空调进气滤网	50
	707	检修电子扇电路	50
	708	检修空调电路	80
	709	空调系统大修（单蒸发器）	500
	710	空调系统大修（双蒸发器）	800
	711	更换空调保险阀	50
	712	检修空调电路（自动）	300
	713	检修暖气系统（不含拆装仪表台）	80
8. 电器系统	801	检修里程表线路	100
	802	检修水温表线路	100
	803	检修转速表线路	100
	804	检修燃油表线路	100
	805	检修机油压力线路（机油灯亮）	100
	806	检修充电指示灯线路	80
	807	检修全车灯光线路	150
	808	调整大灯位置及光轴	200
	809	拆修雨刮连杆机构（不含拆装仪表台）	100
	810	检修雨刮喷水机构	100
	811	更换雨刮喷水壶或喷水电机	80
	812	更换天线总成	100
	813	更换电池	50
	814	更换前门升降器或马达（单门）	80



Quark 夸克

高清扫描 还原文档




815	更换后门升降器或马达 (单门)	100	
816	更换前大灯或大灯座 (只)	100	
817	更换前角灯 (只)	50	
818	更换后尾灯 (只)	80	
819	更换后高位制动灯	80	
820	更换前保险杠灯 (只)	50	
821	拆装修天窗机构 (含拆装天花内饰板)	600	
822	更换天窗开关	100	
823	检修防盗系统	200	
824	检修电动后视镜及电路	100	
825	更换仪表盘照明灯泡	80	
826	全车线路大修	1000	
827	检修、清除气囊故障	100	
828	更换室内倒车镜	50	
829	更换刮雨马达 (不含拆装仪表台)	100	
830	换继电器	80	
831	换保险盒 (不含线束更换)	200	
832	检修电子防盗器故障	100	
833	油门控制故障	80	
834	检修车速传感	100	
835	检修巡航控制系统电路	200	
836	更换外把手	50	
837	更换四挡泥板	60	
838	检修电动车窗电路	100	
839	检修中央门锁	100	
840	更换刹车油量感应器	100	
841	拆检尾门锁灯开关总成	100	
842	检修 SRS 装置	200	
843	检修自动波外控电器	300	
844	检修液压方向机电子控制系统	80	
845	检修自动防撞系统 (仪表台)	300	
846	检修 CD 收放机外接电路	100	
847	更换雨刮臂	50	
9. 车身部分	901	更换前或后挡风玻璃	300
	902	更换倒车镜 (单边)	100
	903	更换前翼子板 (单边)	100
	904	更换后翼子板 (单边) (含拆除后杠、后档等相 关附件)	200
	905	更换前车门 (个) (含相关附件拆装)	100
	906	更换前门玻璃 (含相关附件拆装)	100
	907	更换前门锁机并调整 (个)	100
	908	更换后门锁机并调整 (个)	100



Quark 夸克

高清扫描 还原文档





	909	更换门锁驱动器 (个)	100
	910	更换后门玻璃 (件)	100
	911	更换行李箱盖	80
	912	更换前保险杠	200
	913	更换后保险杠	200
	914	修复校正大梁 (不含拆装其他附件)	500
	915	更换车门外拉手	50
	916	更换车门内拉手	50
	917	更换车门限位器	50
	918	更换后车门	100
	919	更换前大灯 (个)	100
	920	单门修复	300
	921	前杠修复	300
	922	前叶子板修复	300
	923	引擎盖修复	300
	924	后箱盖修复	300
	925	修玻璃升降器手动	80
	926	修玻璃升降器电动	100
	927	换单门锁芯	80
	928	换尾箱盖锁	80
	929	换引擎盖撑杆	60
	930	换引擎盖锁	50
	931	更换尾门撑杆	80
	932	检修排气管、消声器	100
	933	车身大修	300
	934	修复后保险杠	300
	935	调校车门 (个)	150
	936	调校尾门	100
10. 钣金	1001	更换一个面	100
	1002	修复一个面	150
	1003	更换左前大梁	600
	1004	更换右前大梁	600
	1005	修复前大梁 (后)	600
	1006	修复前、后大梁	1200
11. 烤漆及美容	1101	发动机盖烤漆	500
	1102	车顶烤漆	500
	1103	车门烤漆	300
	1104	前保险杠烤漆	400
	1105	后保险杠烤漆	400
	1106	前叶子板烤漆	400
	1107	后叶子板烤漆	400



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

供应商基本情况

1、供应商名称：北京恒通汽车维修有限公司



2、设施条件

接待室面积 (m<sup>2</sup>) : 40

停车场面积 (m<sup>2</sup>) : 160

生产厂房面积 (m<sup>2</sup>) : 470

总成间 (包含在生产产房内) (m<sup>2</sup>) : 235

总面积 (m<sup>2</sup>) : 630

3、专用设备条件

汽车举升机 (台) : 5

地沟设施 (个) : \_\_\_\_\_

车架校正设备: \_\_\_\_\_

悬架试验台: \_\_\_\_\_

4、主要检测设备条件

汽车前照灯检测设备: \_\_\_\_\_

侧滑试验台: 1

制动检验台: \_\_\_\_\_

车速表检验台: \_\_\_\_\_

5、其他相关情况: \_\_\_\_\_



### 相关产业发展情况

我们办汽车维修和保养, 汽车零配件批发, 汽车零配件销售和油、轮胎、电池、电子产品、汽车销售、新能源汽车维修服务、代驾服务、拖车救援, 专业清洗消毒, 四轮定位。

参加各类汽车维修展会, 不断学习技术, 更新设备, 改善环境, 更新最先进的仪器, 专用工具, 故障排除, 诊断更加完善。

### 市场供给情况

我们是一家经营十五年的北本市永恒汽车维修厂, 今年4月份升级为北本永恒汽车维修有限公司, 有着广大驾驶员的信赖和好评, 将再接再厉, 努力做到最好, 让修理厂稳定健康发展, 让驾驶员把这份信赖和好评保持下去。

### 同类采购项目历史成交信息

和我们家合作的单位有: 北本融资性担保公司, 北本得仁建设投资(集团)有限公司, 北本得仁城市建设投资经营有限公司, 北本得仁物业管理有限公司, 北本龙腾科技有限责任公司, 北本香度劳务有限公司, 新疆华瑞管理咨询有限公司, 新疆高新工程项目管理有限公司, 北本飞越汽车视觉有限公司。

可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

2017年购买的最先进电子解锁举升机, 2021年更新美国杰森牌四轮定位仪, 大剪式举升机, 2022年更新七力牌轮胎动平衡机, 轮胎打表机, 道通牌汽车诊断仪, 蓝华506尾气分析仪, 发动机维修设备, 三元催化清洗设备。



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

## 维修项目工时费

报价单位 (盖章):



联系人: 李永刚

联系电话: 18799028189

类别	编号	维修项目	工时费 (单位: 元)
1. 整车 保养	101	二级维护	无
	102	10000 公里级定期保养	免收
	103	更换机油, 机油滤清器	免收
	104	更换波箱油 (手动)	50
	105	保养四轮刹车	80
	106	保养冷却系统	50
	107	保养空调系统 (不含加注雪种)	60
	108	保养方向系统	80
	109	清洗发动机外表	80
2. 发动 机	201	发动机大修 (含吊装发动机)	1800-2800
	202	吊装发动机总成	1500
	203	清洗、调校喷油嘴 (全车套) 及节气门 (4 缸)	120
	204	清洗、调校喷油嘴 (全车套) 及节气门 (6 缸)	180
	205	更换节气门阀体	60
	206	检修发动机燃油喷射系统	80
	207	更换汽油泵 (电动泵)	150
	208	拆装燃油箱	200
	209	更换防冻液	80
	210	更换水泵及防冻液	180
	211	拆装水箱框架	300
	212	拆装水箱	200
	213	更换冷却风扇马达	100
	214	拆装油底壳 (不含吊装发动机)	150
	215	更换曲轴后油封 (含拆装波箱)	600
	216	更换曲轴前油封 (不含吊装发动机)	200
	217	拆装、更换排气管前段	100
	218	拆装、更换排气管第二段	100
	219	拆装、更换排气管第三段	100
	220	拆装、更换排气管尾段	100
	221	拆装或更换空滤器总成	50
	222	更换方向泵皮带	40
	223	更换发电机皮带	40
	224	更换空调皮带	40
	225	更换正时皮带, 调整配气正时	200
	226	更换汽缸垫 (4 缸)	400
	227	更换汽缸垫 (6 缸)	800



**Quark 夸克**

高清扫描 还原文档

	228	拆装气门室盖	80
	229	更换油门拉线	免费
	230	检修起动机	100
	231	检修发电机	100
	232	检查、更换分火线，更换点火线圈	免费
	233	更换节温器	80
	234	更换起动机总成	80
	235	更换发电机总成	80
	236	更换发动机缸盖（4缸）	400
	237	更换发动机缸盖（6缸）	800
	238	更换机油泵总成（不含吊装发动机）	1100
	239	更换曲轴皮带轮	150
	240	检修汽油泵	100
	241	清洗燃油箱	200
	242	更换发动机全套活塞环	1000
	243	更换连杆轴承	600
	244	检修空气压缩机	100
	245	换机油感应器	50
	246	检修离合器液压总泵	60
	247	检修全车灯光信号	免费
	248	免拆清洗引擎油路	60
	249	更换正时齿轮	150
	250	检修气门漏气（4缸）	200
	251	检修气门漏气（6缸）	600
	252	清洗更换燃油滤清器	140
	253	更换火花塞	80
	254	检修正时皮带异响或漏油	100
	255	镶气门座（个）	40
	256	发动机电脑检测	免费
	257	检修曲轴通风装置	100
	258	更换油箱	200
	259	清除发动机积碳（4缸）	180
	260	清除发动机积碳（6缸）	260
	261	清洗喷嘴（支）	35
3. 传动系统	301	更换离合器片	400
	302	维修或保养离合器总泵	80
	303	维修或保养离合器分泵	60
	304	分解、修理差速器	300
	305	分解、修理自动变速箱	800
	306	分解、修理手动变速箱	800
	307	拆装变速箱总成	400
	308	拆装波箱油底壳	150



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

2. 传动系统	309	更换前驱动半轴 (单边)	80
	310	更换半轴外球笼 (单边)	100
	311	更换半轴内球笼 (单边)	100
	312	更换半轴防尘套、保养球笼 (单边)	100
	313	换传动轴中间轴承或油封	100
	314	拆装后桥	800
	315	调教离合器	100
	316	换差速器油封	100
	317	换半轴油封 (单边)	100
	318	检修变速箱操纵机构	100
	319	更换变速箱前油封	400
	320	更换变速箱后油封	100
	321	更换轮胎动平衡 (条)	25
	322	调教手刹车	80
323	更换变速杆	80	
4. 悬挂系统	401	前独立悬挂方向解体、维修 (单边)	150
	402	后独立悬挂方向解体、维修 (单边)	150
	403	更换前减震器 (支)	100
	404	更换后减震器 (支)	80
	405	拆装或更换转向节 (单边)	100
	406	拆装前轮轴承 (单边)	100
	407	拆装后轮轴承 (单边)	100
	408	平衡轮胎 (条)	25
	409	更换轮胎、平衡轮胎 (四轮)	120
	410	更换钢圈、平衡轮胎 (四轮)	80
	411	更换发动机前横梁	200
	412	更换发动机后横梁	200
	413	更换前桥	500
	414	更换后桥	500
415	更换前轮油封 (轮)	100	
416	更换后轮油封 (轮)	100	
5. 制动系统	501	更换前制动片	100
	502	更换后制动片 (碟刹)	100
	503	更换后制动蹄 (鼓刹)	120
	504	更换手刹片	120
	505	更换后制动鼓	100
	506	更换前制动盘	100
	507	更换后制动盘	100
	508	更换制动踏板	100
	509	镗制动鼓 (个)	200
	510	检修制动总泵	100
	511	更换制动总泵	100



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

	512	检修制动分泵（碟）（个）	80
	513	更换制动分泵（碟）（个）	60
	514	更换真空助力器	150
	515	更换 ABS 执行器	200
	516	更换车轮制动软管（条）	50
	517	更换全车手刹拉线	150
	518	调整手拉杆	50
	519	调校四轮刹车（含放空气）	80
	520	更换刹车油	60
	521	检修 ABS 系统	80
6. 转向系统	601	四轮定位检测、调整	100
	602	前束检测、调整	100
	603	拆装调整方向盘	80
	604	更换方向机油	60
	605	更换方向盘	60
7. 空调系统	701	更换电磁离合器	150
	702	更换压缩机	150
	703	更换冷凝器	200
	704	清洁或更换蒸发器（不含拆装仪表台）	180
	705	拆装空调鼓风机（不含拆装仪表台）	100
	706	拆装空调进气滤网	免工费
	707	检修电子扇电路	80
	708	检修空调电路	100
	709	空调系统大修（单蒸发器）	100
	710	空调系统大修（双蒸发器）	150
	711	更换空调保险阀	100
	712	检修空调电路（自动）	100
	713	检修暖气系统（不含拆装仪表台）	150
8. 电器系统	801	检修里程表线路	100
	802	检修水温表线路	100
	803	检修转速表线路	100
	804	检修燃油表线路	100
	805	检修机油压力线路（机油灯亮）	100
	806	检修充电指示灯线路	100
	807	检修全车灯光线路	150
	808	调整大灯位置及光轴	免工费
	809	拆修雨刮连杆机构（不含拆装仪表台）	100
	810	检修雨刮喷水机构	80
	811	更换雨刮喷水壶或喷水电机	80
	812	更换天线总成	150
	813	更换电池	免工费
	814	更换前门升降器或马达（单门）	80



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

815	更换后门升降器或马达 (单门)	80
816	更换前大灯或大灯座 (只)	150
817	更换前角灯 (只)	60
818	更换后尾灯 (只)	50
819	更换后高位制动灯	60
820	更换前保险杠灯 (只)	50
821	拆装修天窗机构 (含拆装天花内饰板)	600
822	更换天窗开关	60
823	检修防盗系统	100
824	检修电动后视镜及电路	100
825	更换仪表板照明灯泡	100
826	全车线路大修	800
827	检修、清除气囊故障	150
828	更换室内倒车镜	80
829	更换刮雨马达 (不含拆装仪表台)	150
830	换继电器	免费
831	换保险盒 (不含线束更换)	200
832	检修电子防盗器故障	100
833	油门控制故障	100
834	检修车速传感	100
835	检修巡航控制系统电路	200
836	更换外把手	80
837	更换四挡泥板	140
838	检修电动车窗电路	80
839	检修中央门锁	100
840	更换刹车油量感应器	60
841	拆检尾门锁灯开关总成	100
842	检修 SRS 装置	200
843	检修自动波外控电器	200
844	检修液压方向机电子控制系统	50
845	检修自动防撞系统 (仪表台)	200
846	检修 CD 收放机外接电路	100
847	更换雨刮臂	免费
9. 车身部分		
901	更换前或后挡风玻璃	200
902	更换倒车镜 (单边)	80
903	更换前翼子板 (单边)	150
904	更换后翼子板 (单边) (含拆除后杠、后档等相 关附件)	400
905	更换前车门 (个) (含相关附件拆装)	300
906	更换前门玻璃 (含相关附件拆装)	200
907	更换前门锁机并调整 (个)	80
908	更换后门锁机并调整 (个)	80



Quark 夸克

高清扫描 还原文档



	909	更换门锁驱动器 (个)	100
	910	更换后门玻璃 (件)	100
	911	更换行李箱盖	200
	912	更换前保险杠	150
	913	更换后保险杠	150
	914	修复校正大梁 (不含拆装其他附件)	800
	915	更换车门外拉手	80
	916	更换车门内拉手	80
	917	更换车门限位器	80
	918	更换后车门	200
	919	更换前大灯 (个)	150
	920	单门修复	150
	921	前杠修复	200
	922	前叶子板修复	300
	923	引擎盖修复	400
	924	后箱盖修复	400
	925	修玻璃升降器手动	80
	926	修玻璃升降器电动	100
	927	换单门锁芯	80
	928	换尾箱盖锁	100
	929	换引擎盖撑杆	<del>80</del>
	930	换引擎盖锁	100
	931	更换尾门撑杆	<del>80</del>
	932	检修排气管、消声器	100
	933	车身大修	小修2500, 大修3500
	934	修复后保险杠	300
	935	调校车门 (个)	80
	936	调校尾门	100
10. 钣金	1001	更换一个面	200
	1002	修复一个面	300
	1003	更换左前大梁	500
	1004	更换右前大梁	500
	1005	修复前大梁 (后)	500
	1006	修复前、后大梁	600
11. 烤漆 及美容	1101	发动机盖烤漆	400
	1102	车顶烤漆	500
	1103	车门烤漆	300
	1104	前保险杠烤漆	300
	1105	后保险杠烤漆	300
	1106	前叶子板烤漆	350
	1107	后叶子板烤漆	350



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

### 供应商基本情况

1、供应商名称：长沙市依辉汽车服务有限公司

#### 2、设施条件

接待室面积 (m<sup>2</sup>)：100

停车场面积 (m<sup>2</sup>)：600

生产厂房面积 (m<sup>2</sup>)：1000

总成间 (包含在生产产房内) (m<sup>2</sup>)：        

总面积 (m<sup>2</sup>)：1900

#### 3、专用设备条件

汽车举升机 (台)：9台

地沟设施 (个)：1个

车架校正设备：1台

悬架试验台：        

#### 4、主要检测设备条件

汽车前照灯检测设备：        

侧滑试验台：        

制动检验台：        

车速表检验台：        

5、其他相关情况：        



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

<p><b>相关产业发展情况</b></p>
<p>北屯市快捷汽车维修服务有限公司旗下的子公司 北屯市快捷<sup>快</sup>修养护中心，主修汽车维修、快速保养 车辆。</p>
<p><b>市场供给情况</b></p>
<p>全厂维修服务人员14人，可同时维修车辆7台，不会耽误 客户的时间，该车间同时可进行汽车进行清洗美容，配件库 房有专人管理，及时发货，保证维修质量。</p>
<p><b>同类采购项目历史成交信息</b></p>
<p>1. 阿勒泰武警支队 2. 中国农业银行股份有限公司阿勒泰团分行 3. 阿勒泰市公安局北屯分局 4. 国家税务总局北屯税务局 5. 新疆额济纳水电有限公司 6. 阿勒泰华凌产业有限公司 7. 北屯得仁城市建设投资建设 运营有限公司 8. 国药集团新疆药业股份有限公司</p>
<p>可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况</p>
<p></p>



## 维修项目工时费

报价单位 (签章):

联系人: **李华**


联系电话: **15009061653**

类别	编号	维修项目	工时费 (单位: 元)
1. 整车 保养	101	二级维护	
	102	10000 公里级定期保养	50
	103	更换机油, 机油滤清器	50
	104	更换波箱油 (手动)	50
	105	保养四轮刹车	180
	106	保养冷却系统	80
	107	保养空调系统 (不含加注雪种)	50
	108	保养方向系统	80
	109	清洗发动机外表	200
	2. 发动 机	201	发动机大修 (含吊装发动机)
202		吊装发动机总成	1500
203		清洗、调校喷油嘴 (全车套) 及节气门 (4 缸)	200
204		清洗、调校喷油嘴 (全车套) 及节气门 (6 缸)	400
205		更换节气门阀体	100
206		检修发动机燃油喷射系统	200
207		更换汽油泵 (电动泵)	150
208		拆装燃油箱	200
209		更换防冻液	80
210		更换水泵及防冻液	200
211		拆装水箱框架	300
212		拆装水箱	150
213		更换冷却风扇马达	120
214		拆装油底壳 (不含吊装发动机)	100
215		更换曲轴后油封 (含拆装波箱)	500
216		更换曲轴前油封 (不含吊装发动机)	200
217		拆装、更换排气管前段	300
218		拆装、更换排气管第二段	150
219		拆装、更换排气管第三段	150
220		拆装、更换排气管尾段	150
221		拆装或更换空滤器总成	10
222		更换方向泵皮带	50
223		更换发电机皮带	50
224		更换空调皮带	50
225		更换正时皮带, 调整配气正时	350
226		更换汽缸垫 (4 缸)	800
227		更换汽缸垫 (6 缸)	1500



**Quark 夸克**

高清扫描 还原文档



8731000071

228	拆装气门室盖	100	
229	更换油门拉线	100	
230	检修起动机	150	
231	检修发电机	150	
232	检查、更换分火线, 更换点火线圈	50	
233	更换节温器	180	
234	更换起动机总成	150	
235	更换发电机总成	150	
236	更换发动机缸盖 (4 缸)	800	
237	更换发动机缸盖 (6 缸)	1500	
238	更换机油泵总成 (不含吊装发动机)	500	
239	更换曲轴皮带轮	150	
240	检修汽油泵	150	
241	清洗燃油箱	260	
242	更换发动机全套活塞环	1500	
243	更换连杆轴承	2000	
244	检修空气压缩机	150	
245	换机油感应器	80	
246	检修离合器液压总泵	150	
247	检修全车灯光信号	免费	
248	免拆清洗引擎油路	100	
249	更换正时齿轮	600	
250	检修气门漏气 (4 缸)	800	
251	检修气门漏气 (6 缸)	1500	
252	清洗更换燃油滤清器	150	
253	更换火花塞	50	
254	检修正时皮带异响或漏油	350	
255	镶气门座 (个)	80	
256	发动机电脑检测	免费	
257	检修曲轴通风装置	免费	
258	更换油箱	200	
259	清除发动机积碳 (4 缸)	600	
260	清除发动机积碳 (6 缸)	900	
261	清洗喷嘴 (支)	50	
3. 传动系统	301	更换离合器片	600
	302	维修或保养离合器总泵	150
	303	维修或保养离合器分泵	120
	304	分解、修理差速器	1000
	305	分解、修理自动变速箱	1000
	306	分解、修理手动变速箱	800
	307	拆装变速箱总成	600
	308	拆装波箱油底壳	350



Quark 夸克

高清扫描 还原文档



	309	更换前驱动半轴 (单边)	160
	310	更换半轴外球笼 (单边)	160
	311	更换半轴内球笼 (单边)	160
	312	更换半轴防尘套、保养球笼 (单边)	160
	313	换传动轴中间轴承或油封	160
	314	拆装后桥	600
	315	调教离合器	免费
	316	换差速器油封	160
	317	换半轴油封 (单边)	160
	318	检修变速箱操纵机构	150
	319	更换变速箱前油封	600
	320	更换变速箱后油封	160
	321	更换轮胎动平衡 (条)	30
	322	调教手刹车	50
	323	更换变速杆	100
4. 悬挂系统	401	前独立悬挂方向解体、维修 (单边)	260
	402	后独立悬挂方向解体、维修 (单边)	260
	403	更换前减震器 (支)	120
	404	更换后减震器 (支)	120
	405	拆装或更换转向节 (单边)	120
	406	拆装前轮轴承 (单边)	120
	407	拆装后轮轴承 (单边)	120
	408	平衡轮胎 (条)	30
	409	更换轮胎、平衡轮胎 (四轮)	120
	410	更换钢圈、平衡轮胎 (四轮)	120
	411	更换发动机前横梁	2000
	412	更换发动机后横梁	2000
	413	更换前桥	600
414	更换后桥	600	
415	更换前轮油封 (轮)	120	
416	更换后轮油封 (轮)	120	
5. 制动系统	501	更换前制动片	100
	502	更换后制动片 (碟刹)	100
	503	更换后制动蹄 (鼓刹)	150
	504	更换手刹片	150
	505	更换后制动鼓	100
	506	更换前制动盘	200
	507	更换后制动盘	200
	508	更换制动踏板	200
	509	镗制动鼓 (个)	100
	510	检修制动总泵	200
	511	更换制动总泵	200



Quark 夸克

高清扫描 还原文档



	512	检修制动分泵（碟）（个）	120
	513	更换制动分泵（碟）（个）	120
	514	更换真空助力器	300
	515	更换 ABS 执行器	500
	516	更换车轮制动软管（条）	120
	517	更换全车手刹拉线	200
	518	调整手拉杆	50
	519	调校四轮刹车（含放空气）	80
	520	更换刹车油	80
	521	检修 ABS 系统	100
	6. 转向系统	601	四轮定位检测、调整
602		前束检测、调整	160
603		拆装调整方向盘	80
604		更换方向机油	50
605		更换方向盘	80
7. 空调系统	701	更换电磁离合器	200
	702	更换压缩机	150
	703	更换冷凝器	150
	704	清洁或更换蒸发器（不含拆装仪表台）	300
	705	拆装空调鼓风机（不含拆装仪表台）	150
	706	拆装空调进气滤网	免费
	707	检修电子扇电路	100
	708	检修空调电路	100
	709	空调系统大修（单蒸发器）	500
	710	空调系统大修（双蒸发器）	800
	711	更换空调保险阀	免费
	712	检修空调电路（自动）	150
	713	检修暖气系统（不含拆装仪表台）	150
8. 电器系统	801	检修里程表线路	150
	802	检修水温表线路	150
	803	检修转速表线路	150
	804	检修燃油表线路	150
	805	检修机油压力线路（机油灯亮）	150
	806	检修充电指示灯线路	150
	807	检修全车灯光线路	150
	808	调整大灯位置及光轴	免费
	809	拆修雨刮连杆机构（不含拆装仪表台）	150
	810	检修雨刮喷水机构	100
	811	更换雨刮喷水壶或喷水电机	100
	812	更换天线总成	150
	813	更换电池	20
	814	更换前门升降器或马达（单门）	120



Quark 夸克

高清扫描 还原文档



815	更换后门升降器或马达 (单门)	120	
816	更换前大灯或大灯座 (只)	150	
817	更换前角灯 (只)	50	
818	更换后尾灯 (只)	50	
819	更换后高位制动灯	120	
820	更换前保险杠灯 (只)	50	
821	拆装修天窗机构 (含拆装天花内饰板)	1000	
822	更换天窗开关	150	
823	检修防盗系统	300	
824	检修电动后视镜及电路	150	
825	更换仪表板照明灯泡	200	
826	全车线路大修	1000	
827	检修、清除气囊故障	无费	
828	更换室内倒车镜	80 80	
829	更换刮雨马达 (不含拆装仪表台)	150	
830	换继电器	50	
831	换保险盒 (不含线束更换)	500	
832	检修电子防盗器故障	300	
833	油门控制故障	100	
834	检修车速传感	100	
835	检修巡航控制系统电路	150	
836	更换外把手	80	
837	更换四挡泥板	80	
838	检修电动车窗电路	150	
839	检修中央门锁	150	
840	更换刹车油量感应器	80	
841	拆检尾门锁灯开关总成	100	
842	检修 SRS 装置	150	
843	检修自动波外控电器	200	
844	检修液压方向机电子控制系统	无费	
845	检修自动防撞系统 (仪表台)	500	
846	检修 CD 收放机外接电路	150	
847	更换雨刮臂	150	
9. 车身部分	901	更换前或后挡风玻璃	200
	902	更换倒车镜 (单边)	100
	903	更换前翼子板 (单边)	200
	904	更换后翼子板 (单边) (含拆除后杠、后档等相 关附件)	1000
	905	更换前车门 (个) (含相关附件拆装)	200
	906	更换前门玻璃 (含相关附件拆装)	200
	907	更换前门锁机并调整 (个)	120
	908	更换后门锁机并调整 (个)	120



Quark 夸克

高清扫描 还原文档





	909	更换门锁驱动器 (个)	120
	910	更换后门玻璃 (件)	200
	911	更换行李箱盖	200
	912	更换前保险杠	150
	913	更换后保险杠	150
	914	修复校正大梁 (不含拆装其他附件)	500
	915	更换车门外拉手	80
	916	更换车门内拉手	80
	917	更换车门限位器	80
	918	更换后车门	200
	919	更换前大灯 (个)	150
	920	单门修复	100
	921	前杠修复	50
	922	前叶子板修复	100
	923	引擎盖修复	100
	924	后箱盖修复	100
	925	修玻璃升降器手动	120
	926	修玻璃升降器电动	120
	927	换单门锁芯	80
	928	换尾箱盖锁	100
	929	换引擎盖撑杆	50
	930	换引擎盖锁	100
	931	更换尾门撑杆	50
	932	检修排气管、消声器	100
	933	车身大修	5000
	934	修复后保险杠	50
	935	调校车门 (个)	50
	936	调校尾门	50
10. 钣金	1001	更换一个面	200
	1002	修复一个面	100
	1003	更换左前大梁	1000
	1004	更换右前大梁	1000
	1005	修复前大梁 (后)	600
	1006	修复前、后大梁	1000
11. 烤漆 及美容	1101	发动机盖烤漆	400
	1102	车顶烤漆	500
	1103	车门烤漆	400
	1104	前保险杠烤漆	300
	1105	后保险杠烤漆	300
	1106	前叶子板烤漆	400
	1107	后叶子板烤漆	400



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

## 供应商基本情况

1、供应商名称：北京地玩汽车维修服务有限公司

### 2、设施条件

接待室面积 (m<sup>2</sup>)：500 平方

停车场面积 (m<sup>2</sup>)：1500 平方

生产厂房面积 (m<sup>2</sup>)：1000 平方

总成间 (包含在生产产房内) (m<sup>2</sup>)：100 平方

总面积 (m<sup>2</sup>)：3000 平方

### 3、专用设备条件

汽车举升机 (台)：5 台

地沟设施 (个)：1 个

车架校正设备：1 台

悬架试验台：1 台

### 4、主要检测设备条件

汽车前照灯检测设备：1 台

侧滑试验台：                                

制动检验台：                                

车速表检验台：                                

5、其他相关情况：各类检测设备、测量仪器、各种诊断电脑，符合二类维修的各种条件



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

相关产业发展情况

各类汽车维修、汽车销售等 相关产业。汽修  
综合维修、电路维修等维修，一直良性发展。

市场供给情况

本公司自成立以来，本着客户至上，质量第一的原  
则，得到了广大新老客户及运营单位的高度认可，一  
致好评，使本厂维修项目不断增批完善。

同类采购项目历史成交信息

新疆阿克苏电力公司。  
北屯电信局。  
第十师北屯市办公室。  
中铁隧道股份有限公司。  
中国中铁十六局。

可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

我们将不断提升员工技能，更新维修设备，  
以及各种备品备件，进一步提升我们的维修质  
量，做到客户满意。



Quark 夸克

高清扫描 还原文档



### 维修项目工时费

报价单位 (签章):

联系人: 王先生

联系电话: 15909061630

类别	编号	维修项目	工时费 (单位: 元)
1. 整车 保养	101	二级维护	
	102	10000 公里级定期保养	0
	103	更换机油, 机油滤清器	0
	104	更换波箱油 (手动)	60
	105	保养四轮刹车	600
	106	保养冷却系统	60
	107	保养空调系统 (不含加注雪种)	0
	108	保养方向系统	60
	109	清洗发动机外表	0
2. 发动 机	201	发动机大修 (含吊装发动机)	2800
	202	吊装发动机总成	1600
	203	清洗、调校喷油嘴 (全车套) 及节气门 (4 缸)	200
	204	清洗、调校喷油嘴 (全车套) 及节气门 (6 缸)	260
	205	更换节气门阀体	50
	206	检修发动机燃油喷射系统	80
	207	更换汽油泵 (电动泵)	100
	208	拆装燃油箱	300
	209	更换防冻液	60
	210	更换水泵及防冻液	180
	211	拆装水箱框架	250
	212	拆装水箱	150
	213	更换冷却风扇马达	100
	214	拆装油底壳 (不含吊装发动机)	100
	215	更换曲轴后油封 (含拆装波箱)	700
	216	更换曲轴前油封 (不含吊装发动机)	160
	217	拆装、更换排气管前段	80
	218	拆装、更换排气管第二段	60
219	拆装、更换排气管第三段	60	
220	拆装、更换排气管尾段	40	
221	拆装或更换空滤器总成	0	
222	更换方向泵皮带	50	
223	更换发电机皮带	50	
224	更换空调皮带	50	
225	更换正时皮带, 调整配气正时	500	
226	更换汽缸垫 (4 缸)	1000	
227	更换汽缸垫 (6 缸)	1400	



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

228	拆装气门室盖	150	
229	更换油门拉线	60	
230	检修起动机	150	
231	检修发电机	150	
232	检查、更换分火线, 更换点火线圈	60	
233	更换节温器	80	
234	更换起动机总成	80	
235	更换发电机总成	100	
236	更换发动机缸盖 (4 缸)	1000	
237	更换发动机缸盖 (6 缸)	1400	
238	更换机油泵总成 (不含吊装发动机)	200	
239	更换曲轴皮带轮	100	
240	检修汽油泵	0	
241	清洗燃油箱	300	
242	更换发动机全套活塞环	2000	
243	更换连杆轴承	2000	
244	检修空气压缩机	120	
245	换机油感应器	30	
246	检修离合器液压总泵	0	
247	检修全车灯光信号	0	
248	免拆清洗引擎油路	100	
249	更换正时齿轮	800	
250	检修气门漏气 (4 缸)	1200	
251	检修气门漏气 (6 缸)	1500	
252	清洗更换燃油滤清器	60	
253	更换火花塞	40	
254	检修正时皮带异响或漏油	0	
255	镶气门座 (个)		
256	发动机电脑检测	0	
257	检修曲轴通风装置	0	
258	更换油箱	300	
259	清除发动机积碳 (4 缸)	300	
260	清除发动机积碳 (6 缸)	500	
261	清洗喷嘴 (支)		
3. 传动系统	301	更换离合器片	700
	302	维修或保养离合器总泵	0
	303	维修或保养离合器分泵	0
	304	分解、修理差速器	600
	305	分解、修理自动变速箱	2000
	306	分解、修理手动变速箱	1200
	307	拆装变速箱总成	700
	308	拆装波箱油底壳	180



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

309-323	309	更换前驱动半轴（单边）	200
	310	更换半轴外球笼（单边）	150
	311	更换半轴内球笼（单边）	150
	312	更换半轴防尘套、保养球笼（单边）	150
	313	换传动轴中间轴承或油封	150
	314	拆装后桥	400
	315	调教离合器	0
	316	换差速器油封	150
	317	换半轴油封（单边）	150
	318	检修变速箱操纵机构	80
	319	更换变速箱前油封	700
	320	更换变速箱后油封	120
	321	更换轮胎动平衡（条）	75
322	调教手刹车	0	
323	更换变速杆	0	
401-416	401	前独立悬挂方向解体、维修（单边）	100
	402	后独立悬挂方向解体、维修（单边）	100
	403	更换前减震器（支）	80
	404	更换后减震器（支）	80
	405	拆装或更换转向节（单边）	120
	406	拆装前轮轴承（单边）	150
	407	拆装后轮轴承（单边）	150
	408	平衡轮胎（条）	10
	409	更换轮胎、平衡轮胎（四轮）	120
	410	更换钢圈、平衡轮胎（四轮）	120
	411	更换发动机前横梁	0
	412	更换发动机后横梁	0
	413	更换前桥	400
	414	更换后桥	400
	415	更换前轮油封（轮）	150
	416	更换后轮油封（轮）	150
501-511	501	更换前制动片	60
	502	更换后制动片（碟刹）	60
	503	更换后制动蹄（鼓刹）	140
	504	更换手刹片	140
	505	更换后制动鼓	100
	506	更换前制动盘	100
	507	更换后制动盘	160
	508	更换制动踏板	40
	509	镗制动鼓（个）	100
	510	检修制动总泵	80
	511	更换制动总泵	80



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

512-521	512	检修制动分泵（碟）（个）	40
	513	更换制动分泵（碟）（个）	40
	514	更换真空助力器	160
	515	更换 ABS 执行器	150
	516	更换车轮制动软管（条）	50
	517	更换全车手刹拉线	200
	518	调整手拉杆	0
	519	调校四轮刹车（含放空气）	0
	520	更换刹车油	60
	521	检修 ABS 系统	120
	6. 转向系统	601	四轮定位检测、调整
602		前束检测、调整	100
603		拆装调整方向盘	60
604		更换方向机油	60
605		更换方向盘	60
7. 空调系统	701	更换电磁离合器	100
	702	更换压缩机	100
	703	更换冷凝器	150
	704	清洁或更换蒸发器（不含拆装仪表台）	80
	705	拆装空调鼓风机（不含拆装仪表台）	50
	706	拆装空调进气滤网	0
	707	检修电子扇电路	100
	708	检修空调电路	100
	709	空调系统大修（单蒸发器）	200
	710	空调系统大修（双蒸发器）	300
	711	更换空调保险阀	0
	712	检修空调电路（自动）	100
	713	检修暖气系统（不含拆装仪表台）	0
8. 电器系统	801	检修里程表线路	80
	802	检修水温表线路	80
	803	检修转速表线路	80
	804	检修燃油表线路	80
	805	检修机油压力线路（机油灯亮）	0
	806	检修充电指示灯线路	0
	807	检修全车灯光线路	80
	808	调整大灯位置及光轴	0
	809	拆修雨刮连杆机构（不含拆装仪表台）	100
	810	检修雨刮喷水机构	0
	811	更换雨刮喷水壶或喷水电机	80
	812	更换天线总成	0
	813	更换电池	0
	814	更换前门升降器或马达（单门）	80



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

	815	更换后门升降器或马达（单门）	80
	816	更换前大灯或大灯座（只）	50
	817	更换前角灯（只）	0
	818	更换后尾灯（只）	0
	819	更换后高位制动灯	0
	820	更换前保险杠灯（只）	80
	821	拆装修天窗机构（含拆装天花内饰板）	50
	822	更换天窗开关	0
	823	检修防盗系统	100
	824	检修电动后视镜及电路	80
	825	更换仪表板照明灯泡	60
	826	全车线路大修	300
	827	检修、清除气囊故障	0
	828	更换室内倒车镜	0
	829	更换刮雨马达（不含拆装仪表台）	60
	830	换继电器	0
	831	换保险盒（不含线束更换）	0
	832	检修电子防盗器故障	150
	833	油门控制故障	0
	834	检修车速传感	0
	835	检修巡航控制系统电路	100
	836	更换外把手	30
	837	更换四挡泥板	30
	838	检修电动车窗电路	80
	839	检修中央门锁	80
	840	更换刹车油量感应器	0
	841	拆检尾门锁灯开关总成	80
	842	检修 SRS 装置	0
	843	检修自动波外控电器	120
	844	检修液压方向机电子控制系统	200
	845	检修自动防撞系统（仪表台）	200
	846	检修 CD 收放机外接电路	0
	847	更换雨刮臂	0
9. 车身部分	901	更换前或后挡风玻璃	100
	902	更换倒车镜（单边）	60
	903	更换前翼子板（单边）	150
	904	更换后翼子板（单边）（含拆除后杠、后档等相 关附件）	300
	905	更换前车门（个）（含相关附件拆装）	150
	906	更换前门玻璃（含相关附件拆装）	100
	907	更换前门锁机并调整（个）	50
	908	更换后门锁机并调整（个）	50





	909	更换门锁驱动器 (个)	60
	910	更换后门玻璃 (件)	80
	911	更换行李箱盖	160
	912	更换前保险杠	80
	913	更换后保险杠	80
	914	修复校正大梁 (不含拆装其他附件)	800
	915	更换车门外拉手	60
	916	更换车门内拉手	60
	917	更换车门限位器	60
	918	更换后车门	200
	919	更换前大灯 (个)	50
	920	单门修复	100
	921	前杠修复	150
	922	前叶子板修复	100
	923	引擎盖修复	100
	924	后箱盖修复	100
	925	修玻璃升降器手动	50
	926	修玻璃升降器电动	80
	927	换单门锁芯	120
	928	换尾箱盖锁	80
	929	换引擎盖撑杆	0
	930	换引擎盖锁	0
	931	更换尾门撑杆	0
	932	检修排气管、消声器	80
	933	车身大修	800
	934	修复后保险杠	100
	935	调校车门 (个)	0
	936	调校尾门	0
10. 钣金	1001	更换一个面	400
	1002	修复一个面	400
	1003	更换左前大梁	600
	1004	更换右前大梁	600
	1005	修复前大梁 (后)	800
	1006	修复前、后大梁	1200
11. 烤漆及美容	1101	发动机盖烤漆	400
	1102	车顶烤漆	500
	1103	车门烤漆	400
	1104	前保险杠烤漆	350
	1105	后保险杠烤漆	350
	1106	前叶子板烤漆	350
	1107	后叶子板烤漆	350



Quark 夸克

高清扫描 还原文档