

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：温州医科大学附属第二医院飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修）项目（0625-22215134-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波康导医疗仪器有限公司	浙江泽辉医疗科技有限公司	飞利浦（中国）投资有限公司
1	技术	采购需求响应：对应招标文件中“招标要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1.5分，累计扣分达46分，投标无效。	0-46	25	25	46
2	商务资信	售后服务原厂授权：供应商具有本次保修设备生产厂家的原厂售后服务授权，可进行在线技术支持、远程监控预警的得2分；不具有原厂服务授权，不能进行在线技术支持、远程监控预警的，得0分，需提供证明材料。	0-2	0	0	2
3	技术	保修、保养服务方案：评委根据供应商提供的保修、保养服务方案给分，服务方案合理内容详尽得5分，服务方案较详细得4分，服务方案基本满足项目需要得3分，服务方案有欠缺得2分，服务方案较差得1分，未提供服务方案得0分；	0-5	3	2	5
4	技术	维修质量保证措施：供应商对保修、保养服务的维修质量保证措施，保证措施详细完善5分，保证措施较详细得4分，保证措施一般得3分，保证措施欠合理得2分，保证措施较差得1分，未提供保证措施得0分。	0-5	0	1	4
5.1	技术	备品备件库的仓储设备设施、仓储安全质量措施等情况：设备设施齐全、安全质量措施完善得5分；设备设施较齐全、安全质量措施较完善得4分；设备设施一般、安全质量措施一般得3分；设备设施简单、安全质量措施有欠缺得2分；设备设施落后陈旧、安全质量措施不合理得1分；未提供设施措施情况得0分。	0-5	2	0	3
5.2	技术	CT球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.3	技术	磁共振线圈详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.4	技术	DSA球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
5.5	技术	提供除球管、磁共振线圈外的备品备件详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
6	商务资信	维修保养经验：供应商提供2020年1月1日以来与本项目中同型号设备的维修保养服务合同，需提供用户清单和合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容）。提供1份业绩证明文件得0.5分，最多1分。	0-1	0.5	0	1
7	商务资信	维保人员配备：供应商为本项目提供技术服务的工程师具有飞利浦原厂授予的维修培训证书，每提供一个证书复印件得1分，最高6分。每类设备的维保工程师不少于1名，否则此项不得分。	0-6	0	0	6
合计			0-90	30.5	28	79

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：温州医科大学附属第二医院飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修）项目（0625-22215134-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波康导医疗仪器有限公司	浙江泽辉医疗科技有限公司	飞利浦（中国）投资有限公司
1	技术	采购需求响应：对应招标文件中“招标要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1.5分，累计扣分达46分，投标无效。	0-46	25	25	46
2	商务资信	售后服务原厂授权：供应商具有本次保修设备生产厂家的原厂售后服务授权，可进行在线技术支持、远程监控预警的得2分；不具有原厂服务授权，不能进行在线技术支持、远程监控预警的，得0分，需提供证明材料。	0-2	0	0	2
3	技术	保修、保养服务方案：评委根据供应商提供的保修、保养服务方案给分，服务方案合理内容详尽得5分，服务方案较详细得4分，服务方案基本满足项目需要得3分，服务方案有欠缺得2分，服务方案较差得1分，未提供服务方案得0分；	0-5	3	2	5
4	技术	维修质量保证措施：供应商对保修、保养服务的维修质量保证措施，保证措施详细完善5分，保证措施较详细得4分，保证措施一般得3分，保证措施欠合理得2分，保证措施较差得1分，未提供保证措施得0分。	0-5	0	1	4
5.1	技术	备品备件库的仓储设备设施、仓储安全质量措施等情况：设备设施齐全、安全质量措施完善得5分；设备设施较齐全、安全质量措施较完善得4分；设备设施一般、安全质量措施一般得3分；设备设施简单、安全质量措施有欠缺得2分；设备设施落后陈旧、安全质量措施不合理得1分；未提供设施措施情况得0分。	0-5	2	0	3
5.2	技术	CT球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.3	技术	磁共振线圈详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.4	技术	DSA球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
5.5	技术	提供除球管、磁共振线圈外的备品备件详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
6	商务资信	维修保养经验：供应商提供2020年1月1日以来与本项目中同型号设备的维修保养服务合同，需提供用户清单和合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容）。提供1份业绩证明文件得0.5分，最多1分。	0-1	0.5	0	1
7	商务资信	维保人员配备：供应商为本项目提供技术服务的工程师具有飞利浦原厂授予的维修培训证书，每提供一个证书复印件得1分，最高6分。每类设备的维保工程师不少于1名，否则此项不得分。	0-6	0	0	6
合计			0-90	30.5	28	79

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：温州医科大学附属第二医院飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修）项目（0625-22215134-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波康导医疗仪器有限公司	浙江泽辉医疗科技有限公司	飞利浦（中国）投资有限公司
1	技术	采购需求响应：对应招标文件中“招标要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1.5分，累计扣分达46分，投标无效。	0-46	25	25	46
2	商务资信	售后服务原厂授权：供应商具有本次保修设备生产厂家的原厂售后服务授权，可进行在线技术支持、远程监控预警的得2分；不具有原厂服务授权，不能进行在线技术支持、远程监控预警的，得0分，需提供证明材料。	0-2	0	0	2
3	技术	保修、保养服务方案：评委根据供应商提供的保修、保养服务方案给分，服务方案合理内容详尽得5分，服务方案较详细得4分，服务方案基本满足项目需要得3分，服务方案有欠缺得2分，服务方案较差得1分，未提供服务方案得0分；	0-5	3	2	5
4	技术	维修质量保证措施：供应商对保修、保养服务的维修质量保证措施，保证措施详细完善5分，保证措施较详细得4分，保证措施一般得3分，保证措施欠合理得2分，保证措施较差得1分，未提供保证措施得0分。	0-5	0	1	4
5.1	技术	备品备件库的仓储设备设施、仓储安全质量措施等情况：设备设施齐全、安全质量措施完善得5分；设备设施较齐全、安全质量措施较完善得4分；设备设施一般、安全质量措施一般得3分；设备设施简单、安全质量措施有欠缺得2分；设备设施落后陈旧、安全质量措施不合理得1分；未提供设施措施情况得0分。	0-5	2	0	3
5.2	技术	CT球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.3	技术	磁共振线圈详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.4	技术	DSA球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
5.5	技术	提供除球管、磁共振线圈外的备品备件详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
6	商务资信	维修保养经验：供应商提供2020年1月1日以来与本项目中同型号设备的维修保养服务合同，需提供用户清单和合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容）。提供1份业绩证明文件得0.5分，最多1分。	0-1	0.5	0	1
7	商务资信	维保人员配备：供应商为本项目提供技术服务的工程师具有飞利浦原厂授予的维修培训证书，每提供一个证书复印件得1分，最高6分。每类设备的维保工程师不少于1名，否则此项不得分。	0-6	0	0	6
合计			0-90	30.5	28	79

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：温州医科大学附属第二医院飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修）项目（0625-22215134-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波康导医疗仪器有限公司	浙江泽辉医疗科技有限公司	飞利浦（中国）投资有限公司
1	技术	采购需求响应：对应招标文件中“招标要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1.5分，累计扣分达46分，投标无效。	0-46	25	25	46
2	商务资信	售后服务原厂授权：供应商具有本次保修设备生产厂家的原厂售后服务授权，可进行在线技术支持、远程监控预警的得2分；不具有原厂服务授权，不能进行在线技术支持、远程监控预警的，得0分，需提供证明材料。	0-2	0	0	2
3	技术	保修、保养服务方案：评委根据供应商提供的保修、保养服务方案给分，服务方案合理内容详尽得5分，服务方案较详细得4分，服务方案基本满足项目需要得3分，服务方案有欠缺得2分，服务方案较差得1分，未提供服务方案得0分；	0-5	3	2	5
4	技术	维修质量保证措施：供应商对保修、保养服务的维修质量保证措施，保证措施详细完善5分，保证措施较详细得4分，保证措施一般得3分，保证措施欠合理得2分，保证措施较差得1分，未提供保证措施得0分。	0-5	0	1	4
5.1	技术	备品备件库的仓储设备设施、仓储安全质量措施等情况：设备设施齐全、安全质量措施完善得5分；设备设施较齐全、安全质量措施较完善得4分；设备设施一般、安全质量措施一般得3分；设备设施简单、安全质量措施有欠缺得2分；设备设施落后陈旧、安全质量措施不合理得1分；未提供设施措施情况得0分。	0-5	2	0	3
5.2	技术	CT球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.3	技术	磁共振线圈详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.4	技术	DSA球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
5.5	技术	提供除球管、磁共振线圈外的备品备件详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
6	商务资信	维修保养经验：供应商提供2020年1月1日以来与本项目中同型号设备的维修保养服务合同，需提供用户清单和合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容）。提供1份业绩证明文件得0.5分，最多1分。	0-1	0.5	0	1
7	商务资信	维保人员配备：供应商为本项目提供技术服务的工程师具有飞利浦原厂授予的维修培训证书，每提供一个证书复印件得1分，最高6分。每类设备的维保工程师不少于1名，否则此项不得分。	0-6	0	0	6
合计			0-90	30.5	28	79

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：温州医科大学附属第二医院飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修）项目（0625-22215134-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波康导医疗仪器有限公司	浙江泽辉医疗科技有限公司	飞利浦（中国）投资有限公司
1	技术	采购需求响应：对应招标文件中“招标要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1.5分，累计扣分达46分，投标无效。	0-46	25	25	46
2	商务资信	售后服务原厂授权：供应商具有本次保修设备生产厂家的原厂售后服务授权，可进行在线技术支持、远程监控预警的得2分；不具有原厂服务授权，不能进行在线技术支持、远程监控预警的，得0分，需提供证明材料。	0-2	0	0	2
3	技术	保修、保养服务方案：评委根据供应商提供的保修、保养服务方案给分，服务方案合理内容详尽得5分，服务方案较详细得4分，服务方案基本满足项目需要得3分，服务方案有欠缺得2分，服务方案较差得1分，未提供服务方案得0分；	0-5	3	2	5
4	技术	维修质量保证措施：供应商对保修、保养服务的维修质量保证措施，保证措施详细完善5分，保证措施较详细得4分，保证措施一般得3分，保证措施欠合理得2分，保证措施较差得1分，未提供保证措施得0分。	0-5	0	1	4
5.1	技术	备品备件库的仓储设备设施、仓储安全质量措施等情况：设备设施齐全、安全质量措施完善得5分；设备设施较齐全、安全质量措施较完善得4分；设备设施一般、安全质量措施一般得3分；设备设施简单、安全质量措施有欠缺得2分；设备设施落后陈旧、安全质量措施不合理得1分；未提供设施措施情况得0分。	0-5	2	0	3
5.2	技术	CT球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.3	技术	磁共振线圈详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.4	技术	DSA球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
5.5	技术	提供除球管、磁共振线圈外的备品备件详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
6	商务资信	维修保养经验：供应商提供2020年1月1日以来与本项目中同型号设备的维修保养服务合同，需提供用户清单和合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容）。提供1份业绩证明文件得0.5分，最多1分。	0-1	0.5	0	1
7	商务资信	维保人员配备：供应商为本项目提供技术服务的工程师具有飞利浦原厂授予的维修培训证书，每提供一个证书复印件得1分，最高6分。每类设备的维保工程师不少于1名，否则此项不得分。	0-6	0	0	6
合计			0-90	30.5	28	79

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：温州医科大学附属第二医院飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修）项目（0625-22215134-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波康导医疗仪器有限公司	浙江泽辉医疗科技有限公司	飞利浦（中国）投资有限公司
1	技术	采购需求响应：对应招标文件中“招标要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1.5分，累计扣分达46分，投标无效。	0-46	25	25	46
2	商务资信	售后服务原厂授权：供应商具有本次保修设备生产厂家的原厂售后服务授权，可进行在线技术支持、远程监控预警的得2分；不具有原厂服务授权，不能进行在线技术支持、远程监控预警的，得0分，需提供证明材料。	0-2	0	0	2
3	技术	保修、保养服务方案：评委根据供应商提供的保修、保养服务方案给分，服务方案合理内容详尽得5分，服务方案较详细得4分，服务方案基本满足项目需要得3分，服务方案有欠缺得2分，服务方案较差得1分，未提供服务方案得0分；	0-5	3	2	5
4	技术	维修质量保证措施：供应商对保修、保养服务的维修质量保证措施，保证措施详细完善5分，保证措施较详细得4分，保证措施一般得3分，保证措施欠合理得2分，保证措施较差得1分，未提供保证措施得0分。	0-5	0	1	4
5.1	技术	备品备件库的仓储设备设施、仓储安全质量措施等情况：设备设施齐全、安全质量措施完善得5分；设备设施较齐全、安全质量措施较完善得4分；设备设施一般、安全质量措施一般得3分；设备设施简单、安全质量措施有欠缺得2分；设备设施落后陈旧、安全质量措施不合理得1分；未提供设施措施情况得0分。	0-5	2	0	3
5.2	技术	CT球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.3	技术	磁共振线圈详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.4	技术	DSA球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
5.5	技术	提供除球管、磁共振线圈外的备品备件详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
6	商务资信	维修保养经验：供应商提供2020年1月1日以来与本项目中同型号设备的维修保养服务合同，需提供用户清单和合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容）。提供1份业绩证明文件得0.5分，最多1分。	0-1	0.5	0	1
7	商务资信	维保人员配备：供应商为本项目提供技术服务的工程师具有飞利浦原厂授予的维修培训证书，每提供一个证书复印件得1分，最高6分。每类设备的维保工程师不少于1名，否则此项不得分。	0-6	0	0	6
合计			0-90	30.5	28	79

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：温州医科大学附属第二医院飞利浦1.5TMRI、CT和 DSA等（保修）项目（0625-22215134-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波康导医疗仪器有限公司	浙江泽辉医疗科技有限公司	飞利浦（中国）投资有限公司
1	技术	采购需求响应：对应招标文件中“招标要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1.5分，累计扣分达46分，投标无效。	0-46	25	25	46
2	商务资信	售后服务原厂授权：供应商具有本次保修设备生产厂家的原厂售后服务授权，可进行在线技术支持、远程监控预警的得2分；不具有原厂服务授权，不能进行在线技术支持、远程监控预警的，得0分，需提供证明材料。	0-2	0	0	2
3	技术	保修、保养服务方案：评委根据供应商提供的保修、保养服务方案给分，服务方案合理内容详尽得5分，服务方案较详细得4分，服务方案基本满足项目需要得3分，服务方案有欠缺得2分，服务方案较差得1分，未提供服务方案得0分；	0-5	3	2	5
4	技术	维修质量保证措施：供应商对保修、保养服务的维修质量保证措施，保证措施详细完善5分，保证措施较详细得4分，保证措施一般得3分，保证措施欠合理得2分，保证措施较差得1分，未提供保证措施得0分。	0-5	0	1	4
5.1	技术	备品备件库的仓储设备设施、仓储安全质量措施等情况：设备设施齐全、安全质量措施完善得5分；设备设施较齐全、安全质量措施较完善得4分；设备设施一般、安全质量措施一般得3分；设备设施简单、安全质量措施有欠缺得2分；设备设施落后陈旧、安全质量措施不合理得1分；未提供设施措施情况得0分。	0-5	2	0	3
5.2	技术	CT球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.3	技术	磁共振线圈详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分	0-5	0	0	3
5.4	技术	DSA球管详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
5.5	技术	提供除球管、磁共振线圈外的备品备件详细储备情况，提供海关报关单复印件或出厂证明等证明材料。储备充足5分，储备较充足得4分，储备一般得3分，储备较少得2分，储备差1分，无储备得0分。	0-5	0	0	3
6	商务资信	维修保养经验：供应商提供2020年1月1日以来与本项目中同型号设备的维修保养服务合同，需提供用户清单和合同复印件（合同内容应清楚可见维修保养的机型、维修保养的范围内容）。提供1份业绩证明文件得0.5分，最多1分。	0-1	0.5	0	1
7	商务资信	维保人员配备：供应商为本项目提供技术服务的工程师具有飞利浦原厂授予的维修培训证书，每提供一个证书复印件得1分，最高6分。每类设备的维保工程师不少于1名，否则此项不得分。	0-6	0	0	6
合计			0-90	30.5	28	79

专家（签名）：