

办公设备维修报价单

序号	货物名称	数量	单位	单价	总价	备注
1	打印机双面器更换	1	套	350	350	205 办公室惠普 M227 打印机打印双面卡纸, 双面器磨损老化, 更换双面器一套。
2	复印机更换定影带单元	1	套	2950	2950	321 办公室理光 C3000 复印机提示更换定影带单元, 定影带单元使用寿命到期, 更换定影带单元。
3	交流电源接触器	1	个	35	35	室外景观白泽鹿电源接触器坏, 更换。
4	防雨驱动电源	1	个	95	95	室外景观灯带防水驱动电源坏, 更换。
5	便携音响无线话筒维修	1	次	150	150	318 办公室移动音响的无线话筒无声音, 维修。
6	笔记本电脑升级	1	次	950	950	215 办公室联想笔记本电脑硬盘空间不足, C 盘无可用空间导致无法正常使用, 更换 1T 硬盘, 系统克隆, 数据导出导入。
7	复印机更换成像单元	3	套	2600	7800	321 办公室理光 C3000 复印机报 SC324-05 代码, 红色成像单元老化严重, 黄色成像单元齿轮打坏, 有异常响声, 黑色成像单元漏粉严重, 黑度已无法达到正常使用效果, 更换红色、黄色、黑色成像单元后, 设备恢复正常。
8	复印机更换碳粉搅拌轴	1	套	150	150	321 办公室理光 C3000 复印机在更换黄色成像单元时发现碳粉搅拌轴已断裂, 更换后设备恢复正常。
9	打印机双面器更换	1	套	370	370	215 办公室奔图 M7300 打印机打印双面卡纸, 扫描无反应, 双面器磨损老化, 更换双面器一套, USB 连接线破损, 更换新 USB 线一根。
10	碎纸机主板更换	1	块	350	350	215 办公室碎纸机无法正常进纸和退纸, 主板损坏, 更换主板, 恢复正常。
11	显示器屏体更换	1	套	650	650	216 办公室台式电脑的显示器左上角一块区域黑屏, 无法正常使用, 更换屏体。

合计	¥13850 元
----	----------

湖南易通电子科技有限公司
2025年6月19日

