

# 内窥镜维修检测报价单

地址：广东省珠海市香洲区珠海大道辅路4333号汇威科技园1号楼4楼  
电话：400-8599-805 传真：0756-8698121 邮编：519000

受理编号：0226802  
报价日期：2024/6/28

医院名称： 娄底市第一人民医院 联系人： 水气按钮： 无  
产品型号： Olympus 电子肠镜 PCF-Q260AZI 联系电话： 吸引按钮： 无  
产品编号： 2723491 销售代表： 黄娟 15113146401 防水盖： 无

## 用户对不良现象的描述：

## 检测确认的实际故障内容：

1、图像发黄，有雾气严重；2、导光束亮度不足；3、末端盖有裂纹破损；4、插入管表皮轻微磨损老化；5、大小旋钮之间漏水；6、软硬调节漏水；7、弯曲角度不足空挡；8、吸引阀座磨损；9、导光软管表皮有裂纹磨损；10、物镜玻片有划痕；11、导光玻片单侧发黄；12、电器插针脏污；13、送水送气不畅。

## 需要更换的配件及维修原因：

| 故障解决方案    | 维修原因              |
|-----------|-------------------|
| 更换导光束     | 图像发黄，雾气严重，导光束亮度不足 |
| 更换喷嘴      | 送水送气不畅            |
| 调整角度      | 弯曲角度不足，空挡         |
| 更换大小旋钮    | 大小旋钮之间漏水          |
| 更换软硬调节器胶圈 | 软硬调节漏水            |
| 更换单侧导光玻片组 | 导光玻片单侧发黄          |
| 更换电器接头    | 电器插针脏污            |
| 更换物镜玻片    | 物镜玻片污染有划痕         |
| 更换水汽管     | 漏水                |

|           |        |
|-----------|--------|
| 维修程度：大修   | 检测：蓝金正 |
| 维修总价：8800 |        |

## 客户确认：

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：珠海健讯医疗设备有限公司  
日期： 日期：2024/6/28

- 1、此报表为初步检测结果，如在维修过程中发现需要新增的维修项目将另行告知再行确认。  
2、传真/复印件与合同原件具有相同的法律效力。  
3、①关于内窥镜的保修，仅指所维修项目正常使用再次发生同一故障时，6个月以内保修。②插入管≤3.5MM的保修期为3个月（如：URF-P5、URF-P6等）。  
4、保修是指维修部位再次发生同一故障；若非正常操作等所导致的故障，即使在保修期内也要实施收费维修。  
5、纤维镜的维修小于等于3个黑点以内属正常验收标准。  
6、更换的CCD在非漏水的情况下保修6个月，不保修的项目包括弯曲橡皮、清洁喷嘴、清洁水气管、钳子管取异物、调节角度等。  
7、甲方需在收到货品之日起30日内以转帐的方式进行付款，一律不收现金。银行信息如下：  
账户名称：珠海健讯医疗设备有限公司  
账户号码：444009232013001421163  
开户银行：交通银行珠海新城支行