

马永婷发起的维修申请

发起人 马永婷
创建时间 2024-06-21 13:10:12

流水号 XJ202406210620

单据号	XJ202406210620
车架号	LS4ASB3E6HG151320
维保车牌号	新B9848警
维保类型	正常维修
提报日期	2024-06-21
维修部位	左后尾灯、后杠、警灯控制器、右中门滑轮、轨道、前杠安装焊接、左后叶子板、搭铁线
车辆存在的问题	车辆因使用时间较长、出现打不着火、右侧中门滑道和滑轮损坏、前杠断裂、左后尾灯不亮等现象，经检查需更换
车辆整体或受损部位图片上传	IMG_0263.JPG;IMG_0264.JPG;IMG_0265.JPG;微信图片_20240621130418.jpg
修理厂名称	吉木萨尔县三台镇佳锐汽车服务中心
送修驾驶员	孙亚刚
维修部件和预算金额	更换左后内尾灯：85元 更换后杠更换260元 更换警灯控制器260元 更换右中门滑轮：75元 更换轨道：95元 前杠安装焊接：200元 左后叶子板钣金+喷漆：400元 更换搭铁线：50元 共计1425元

审批记录

审批人	审批时间	审批结果	审批意见	审批附件	节点名称
马永婷	2024-06-21 13:10:12	提交申请			提交申请
盛祥梁	2024-06-21 13:16:31	同意	同意		直属上级审批
木拉提	2024-06-21 13:32:15	同意	下次记得上传车架号照去。		车辆管理员审批
宋建刚	2024-06-21 13:34:33	同意	同意		警保主任审批
刘洪辉	2024-06-21 13:44:17	同意	同意		分管领导审批
刘洪辉	2024-06-21 13:44:25	同意	同意		财务分管领导审批