

# 马永婷发起的维修申请

发起人 马永婷  
创建时间 2025-02-19 10:27:03

流水号 XJ202502191877

单据号	XJ202502191877
车架号	FV2A11G1B3021179
维保车牌号	新B0434警
维保类型	正常维修
提报日期	2025-01-15
维修部位	更换电瓶（以旧换新）、解防盗系统、更换油底壳、更换曲轴油封、更换凸轮轴油封、更换气门室盖垫
车辆存在的问题	车辆出现打不着、自动锁车等现象
车辆整体或受损部位图片上传	1QDPJxX4Kduu_-HNA8DNBQCw-ExGgiirdOgHmJ2jkGCVAA_1280_960.jpg; 3jq18q2gtqtd3tpw0srncx1lm_0.jpg; IMG_20240927_203259.jpg; IMG_20250115_163832.jpg; IMG_20250116_124138.jpg; IMG_20250116_124233.jpg; IMG_20250116_172121.jpg; IMG_20250117_173325.jpg; IMG_20250218_211655.jpg
修理厂名称	三台镇佳锐汽车服务中心
送修驾驶员	刘金刚
维修部件和预算金额	更换电瓶（以旧换新）：400元 解防盗系统：280元 更换油底壳：85元 更换曲轴油封：50元 更换凸轮轴油封：50元 更换气门室盖垫：35元 工时费：300元 合计：1200元

## 审批记录

审批人	审批时间	审批结果	审批意见	审批附件	节点名称
马永婷	2025-02-19 10:27:03	提交申请			提交申请
盛祥梁	2025-02-19 10:50:54	同意			直属上级审批
木拉提	2025-02-19 18:01:34	同意	同意		车辆管理员审批
宋建刚	2025-02-21 09:26:31	同意	同意		警保主任审批
刘洪辉	2025-02-21 09:54:34	同意	同意		财务分管领导审批