

马永婷发起的维修申请

发起人 马永婷
创建时间 2025-06-20 12:13:10

流水号 XJ202506202545

单据号	XJ202506202545
车架号	LS4ASG2E8MA501235
维保车牌号	新B9594警
维保类型	正常维修
提报日期	2025-06-20
维修部位	更换曲轴油封、更换前刹车片、更换后刹车片、更换后横拉杆、更换前装饰板、更换左前减震总成、方向盘套、脚垫（全车）、更换右前转向灯泡、近光灯灯泡、更换机油、清洗发动机、更换轮胎、更换电磁阀、更换机油感应器、更换坐垫
车辆存在的问题	部件老化，存在安全隐患
车辆整体或受损部位图片上传	1QDPJwECJR6JfnPNBaDNB4CwtNANF_K9GKkII89L3bA_jAA_1920_1440.jpg; 1QDPJwSq7ImU5vPNA8DNBQCwaGCd38F4X7sII87TXfDkAA_1280_960.jpg; 1QDPJxb4pB2ldtnNDADNEACw60jH1CR_aNgIMifD9jxeAA_4096_3072.jpg; 1QDPJxHIx0m-ZFnNA8DNBQCwnXXK60kZiP8IMiidCmLvAA_1280_960.jpg; 4qnt3tdg9ilmsHzdvnbtF9e6f_0-1.jpg; 1QDPJwMIjpQmInPNA8DNBQCwe2dI-Mtm0-wII87PAIc4AA_1280_960.jpg
修理厂名称	吉木萨尔县三台镇佳锐汽车服务中心
送修驾驶员	华西别克
维修部件和预算金额	更换曲轴油封：60元 更换前刹车片：150元 更换后刹车片：160元 更换后横拉杆：180元 更换前装饰板：150元 更换左前减震总成：350元 方向盘套：35元 脚垫（全车）：400元 更换右前转向灯泡、近光灯灯泡：25元 更换机油：150元 清洗发动机：150元 工时费：350元 更换轮胎：390元 更换电磁阀：120元 更换机油感应器：45元 更换坐垫：380元 合计：3095元

审批记录

审批人	审批时间	审批结果	审批意见	审批附件	节点名称
马永婷	2025-06-20 12:13:10	提交申请			提交申请
盛祥梁	2025-06-20 13:12:43	已同意	同意		直属上级审批
木拉提	2025-06-20 17:58:39	已同意	把换下来的金属配件收回统一交回警务保障室。		车辆管理员审批
宋建刚	2025-06-20 18:12:08	已同意	同意		警保主任审批
曹本舜	2025-06-20 18:13:15	已同意			财务分管领导审批