

喀什地区疾病预防控制中心中心
气相色谱仪等仪器设备的维修的要求

一、岛津 GC-2014 维修的要求：

- 1、安装操作工作软件带串口线 1 个；
- 2、气路管线安装（包括仪器设备与气瓶、氢气发生器、氧气发生器之间的管路）
- 3、进样针、衬管，不分流衬管已坏，需要更换。

维修进样针 2 支，分流衬管，不分流衬管各两个。

岛津 GC-2014 正面图。



岛津 GC-2014 背面图



二、氢气发生器、空气发生器维修的要求

(1) 2 台氢气发生器、品牌：上海么能分析仪器有限公司、
型号：MN-3H

(2) 1 台空气发生器（静音无油空压机）、品牌：济南浩伟
实验仪器有限公司、型号：HV-3；

维修的问题：

1、两个氢气发生器不产生氢气，压力为零，其中一个氢气

发生器泵坏了，一个显示屏损坏。

2、空气发生器不产生氧气，压力为零。

报价包含运输费、安装费、调试费等产生的一切费用，保障维修完毕设备正常使用。