

符合性评审汇总表

项目编号	CBZJ-20226040G 磋	项目名称	2022年住宅小区污水管网非开挖修复项目
采购方式	竞争性磋商	开标时间	2022-08-19 14:00:00
符合性审查人员		开标地点	宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区蕙江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】。
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	杭州博雅市政工程有限公司	不符合	该公司提供的响应文件中，未按磋商文件P33页“★设备允许在成交后进行配置，其中CCTV管道内窥检测设备、管道封堵设备、管道非开挖修复器（修复气囊）、毒气检测仪、应急电源（车）设备、修复期间临时排水泵（车）设备必须自有，疏通车、吸污车可租赁或自有，但必须根据采购人要求在开工期前全部配置完毕。（投标文件中须提供相关承诺书）”的要求提供相关承诺书，根据采购文件P13页“（八）响应无效的情形 2.在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：（7）带“★”的条款不能满足磋商文件要求、未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；”的规定，经磋商小组一致认定贵司符合性审查（商务技术文件）不通过，予以无效标处理。
2	浙江杭伟环境建设有限公司	不符合	该公司提供的响应文件中，未按磋商文件P33页“★设备允许在成交后进行配置，其中CCTV管道内窥检测设备、管道封堵设备、管道非开挖修复器（修复气囊）、毒气检测仪、应急电源（车）设备、修复期间临时排水泵（车）设备必须自有，疏通车、吸污车可租赁或自有，但必须根据采购人要求在开工期前全部配置完毕。（投标文件中须提供相关承诺书）”的要求提供相关承诺书，根据采购文件P13页“（八）响应无效的情形 2.在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：（7）带“★”的条款不能满足磋商文件要求、未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；”的规定，经磋商小组一致认定贵司符合性审查（商务技术文件）不通过，予以无效标处理。
3	杭州双安市政工程有限公司	不符合	该公司提供的响应文件中，未按磋商文件P33页“★设备允许在成交后进行配置，其中CCTV管道内窥检测设备、管道封堵设备、管道非开挖修复器（修复气囊）、毒气检测仪、应急电源（车）设备、修复期间临时排水泵（车）设备必须自有，疏通车、吸污车可租赁或自有，但必须根据采购人要求在开工期前全部配置完毕。（投标文件中须提供相关承诺书）”的要求提供相关承诺书，根据采购文件P13页“（八）响应无效的情形 2.在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：（7）带“★”的条款不能满足磋商文件要求、未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；”的规定，经磋商小组一致认定贵司符合性审查（商务技术文件）不通过，予以无效标处理。
4	浙江易鑫建设工程有限公司	符合	
5	浙江宁波穿山甲建设工程有限公司	不符合	该公司提供的响应文件中，未按磋商文件P33页“★设备允许在成交后进行配置，其中CCTV管道内窥检测设备、管道封堵设备、管道非开挖修复器（修复气囊）、毒气检测仪、应急电源（车）设备、修复期间临时排水泵（车）设备必须自有，疏通车、吸污车可租赁或自有，但必须根据采购人要求在开工期前全部配置完毕。（投标文件中须提供相关承诺书）”的要求提供相关承诺书，根据采购文件P13页“（八）响应无效的情形 2.在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：（7）带“★”的条款不能满足磋商文件要求、未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；”的规定，经磋商小组一致认定贵司符合性审查（商务技术文件）不通过，予以无效标处理。
6	浙江昊阳建设有限公司	不符合	该公司提供的响应文件中，未按磋商文件P33页“★设备允许在成交后进行配置，其中CCTV管道内窥检测设备、管道封堵设备、管道非开挖修复器（修复气囊）、毒气检测仪、应急电源（车）设备、修复期间临时排水泵（车）设备必须自有，疏通车、吸污车可租赁或自有，但必须根据采购人要求在开工期前全部配置完毕。（投标文件中须提供相关承诺书）”的要求提供相关承诺书，根据采购文件P13页“（八）响应无效的情形 2.在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：（7）带“★”的条款不能满足磋商文件要求、未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；”的规定，经磋商小组一致认定贵司符合性审查（商务技术文件）不通过，予以无效标处理。

7	宁波宏川环境科技有限公司	符合	
8	科顺生态建设（宁波）有限公司	符合	
9	宁波绿沁生态科技有限公司	符合	

签名：