

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温州医科大学附属第一医院2024年小型修缮项目和日常的零星维修项目（WYYYJJC2023-37）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州红景建筑装饰工程有限公司	浙江晟腾建筑科技有限公司	浙江南玉建筑工程有限公司	浙江申邦建设发展有限公司	新世纪发展集团有限公司	浙江金棕榈建设有限公司
1.1	技术	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书，且在有效期内的，每提供1个体系认证证书得0.5分，本项最高得1.5分。 证明材料：提供有效证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A)证书状态为“有效”的查询结果网页截图，否则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	技术	供应商自2020年1月1日以来实施过类似项目业绩的，提供1个业绩得1分，提供2个业绩得2分，提供3个业绩得2.5分，未提供则不给分，类似项目业绩指具有年度服务期的零星维修工程业绩。 证明材料：提供类似项目合同原件扫描件，以合同签订日期为准，要求证明材料能反映评审要素。	0-2.5	2.5	0.0	1.0	1.0	2.0	2.5
3.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目服务特点、难点编制的项目实施方案。方案内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0
3.2	技术	供应商拟投入医院零星修缮项目施工机具和检验仪器完善、合理、可行的得4分，合理和可行的得3分，基本可行的得2分，配置明显不足的得1分，未提供施工机具和检验仪器配置或不能满足项目实施要求得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
3.3	技术	供应商拟派本项目的劳动力工种配置全面、合理且提供承诺函，每提供一种工种（专业）人员得1分，本项最高得5分。证明材料：响应文件中提供相关工种、技术职称证书扫描件，未提供则不给分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
3.4	技术	供应商承诺安排1名专职现场人员，响应文件中出具人员名单并明确人员在本项目中的职责，满足本项目要求的得3分，未出具承诺或不满足本项目要求的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.5	技术	全费用综合单价中主要设备材料品牌选用合理、技术指标完全响应采购文件要求的得4分；主要设备材料选用较合理、技术指标大部分符合采购文件要求的3分；基本合理、技术指标一半以上响应采购文件要求的2分；设备材料选用明显低于采购文件要求的得1分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目采取的安全施工保证措施（现场临时用电、特种作业、消防安全保证等）。措施内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目采取的文明施工保证措施（防尘降噪措施、建筑垃圾堆放处置、围场所用的材料、围场作业的方案等）。措施内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.1	技术	由于医院处于运营状态，本项目可能存在夜间维修施工，根据供应商是否承诺夜间施工配合进行评分：供应商提供夜间施工配合承诺函的得3分；未提供承诺函的则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.1	技术	根据供应商材料、设备的进货渠道及质量保障方案进行评审。进货渠道正规、有长期签约的材料供应商、方案详细的得4分；进货渠道正规、方案较详细得3分；进货渠道未明确、方案基本可行得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0
8.1	技术	供应商承诺由维修施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的费用的得3分，未提供承诺函的则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9.1	技术	供应商针对本项目的售后服务机构配置及质保服务内容进行评分。售后配置合理、质保内容可行性的得3分；基本满足本项目要求的得2分；部分满足本项目要求得1分；未提供或提供的内容无实际关联的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9.2	技术	供应商承诺在收到保修通知后4小时内到达现场得4分，8小时内得3分，12小时内得2分，24小时及以上以内得1分，24小时以上得0分。 注：未提供承诺函的则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

10.1	技术	1) 供应商所选的主要材料设备取得有效的节能产品认证证书的每个得0.5分,最高得 0.5 分(列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分)。 2) 供应商所选的主要材料设备取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分,最高得 0.5 分。 证明材料:提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品(环境标志产品)认证证书扫描件或中国政府采购网(www.ccgp.gov.n)查询平台节能产品(环境标志产品)查询结果网页截图。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-50	45.0	35.5	37.5	35.5	36.5	40.0	

专家(签名):

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温州医科大学附属第一医院2024年小型修缮项目和日常的零星维修项目（WYYYJJC2023-37）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州丰成建设有限公司	温州金来建设有限公司	浙江中卓建设有限公司
1.1	技术	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书，且在有效期内的，每提供1个体系认证证书得0.5分，本项最高得1.5分。 证明材料：提供有效证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A ）证书状态为“有效”的查询结果网页截图，否则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	技术	供应商自2020年1月1日以来实施过类似项目业绩的，提供1个业绩得1分，提供2个业绩得2分，提供3个业绩得2.5分，未提供则不给分，类似项目业绩指具有年度服务期的零星维修工程业绩。 证明材料：提供类似项目合同原件扫描件，以合同签订日期为准，要求证明材料能反映评审要素。	0-2.5	2.5	2.5	1.0
3.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目服务特点、难点编制的项目实施方案。 方案内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
3.2	技术	供应商拟投入医院零星修缮项目施工机具和检验仪器完善、合理、可行的得4分，合理和可行的得3分，基本可行的得2分，配置明显不足的得1分，未提供施工机具和检验仪器配置或不能满足项目实施要求得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0
3.3	技术	供应商拟派本项目的劳动力工种配置全面、合理且提供承诺函，每提供一种工种（专业）人员得1分，本项最高得5分。证明材料：响应文件中提供相关工种、技术职称证书扫描件，未提供则不给分。	0-5	5.0	5.0	5.0
3.4	技术	供应商承诺安排1名专职现场人员，响应文件中出具人员名单并明确人员在本项目中的职责，满足本项目要求的得3分，未出具承诺或不满足本项目要求的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.5	技术	全费用综合单价中主要设备材料品牌选用合理、技术指标完全响应采购文件要求的得4分；主要设备材料选用较合理、技术指标大部分符合采购文件要求的3分；基本合理、技术指标一半以上响应采购文件要求的2分；设备材料选用明显低于采购文件要求的得1分。	0-4	3.0	3.0	3.0
4.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目采取的安全施工保证措施（现场临时用电、特种作业、消防安全保证等）。 措施内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0
5.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目采取的文明施工保证措施（防尘降噪措施、建筑垃圾堆放处置、围场所用的材料、围场作业的方案等）。 措施内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	2.0	3.0	3.0
6.1	技术	由于医院处于运营状态，本项目可能存在夜间维修施工，根据供应商是否承诺夜间施工配合进行评分：供应商提供夜间施工配合承诺函的得3分；未提供承诺函的则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
7.1	技术	根据供应商材料、设备的进货渠道及质量保障方案进行评审。 进货渠道正规、有长期签约的材料供应商、方案详细的得4分；进货渠道正规、方案较详细得3分；进货渠道未明确、方案基本可行得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
8.1	技术	供应商承诺由维修施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的费用的得3分，未提供承诺函的则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
9.1	技术	供应商针对本项目的售后服务机构配置及质保服务内容进行评分。 售后配置合理、质保内容可行性的得3分；基本满足本项目要求的得2分；部分满足本项目要求得1分；未提供或提供的内容无实际关联的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
9.2	技术	供应商承诺在收到保修通知后4小时内到达现场得4分，8小时内得3分，12小时内得2分，24小时及以上以内得1分，24小时以上得0分。 注：未提供承诺函的则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
10.1	技术	1) 供应商所选的主要材料设备取得有效的节能产品认证证书的每个得0.5分，最高得0.5分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）。 2) 供应商所选的主要材料设备取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最高得0.5分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品（环境标志产品）认证证书扫描件或中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询平台节能产品（环境标志产品）查询结果网页截图。	0-1	1.0	1.0	1.0
合计			0-50	41.0	41.0	38.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温州医科大学附属第一医院2024年小型修缮项目和日常的零星维修项目（WYYYJJC2023-37）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州红景建筑装饰工程有限公司	浙江晟腾建筑科技有限公司	浙江南珺建筑工程有限公司	浙江申邦建设发展有限公司	新世纪发展集团有限公司	浙江金棕榈建设有限公司
1.1	技术	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书，且在有效期内的，每提供1个体系认证证书得0.5分，本项最高得1.5分。 证明材料：提供有效证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A)证书状态为“有效”的查询结果网页截图，否则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	技术	供应商自2020年1月1日以来实施过类似项目业绩的，提供1个业绩得1分，提供2个业绩得2分，提供3个业绩得2.5分，未提供则不给分，类似项目业绩指具有年度服务期的零星维修工程业绩。 证明材料：提供类似项目合同原件扫描件，以合同签订日期为准，要求证明材料能反映评审要素。	0-2.5	2.5	0.0	1.0	1.0	2.0	2.5
3.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目服务特点、难点编制的项目实施方案。方案内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
3.2	技术	供应商拟投入医院零星修缮项目施工机具和检验仪器完善、合理、可行的得4分，合理和可行的得3分，基本可行的得2分，配置明显不足的得1分，未提供施工机具和检验仪器配置或不能满足项目实施要求得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.3	技术	供应商拟派本项目的劳动力工种配置全面、合理且提供承诺函，每提供一种工种（专业）人员得1分，本项最高得5分。证明材料：响应文件中提供相关工种、技术职称证书扫描件，未提供则不给分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
3.4	技术	供应商承诺安排1名专职现场人员，响应文件中出具人员名单并明确人员在本项目中的职责，满足本项目要求的得3分，未出具承诺或不满足本项目要求的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.5	技术	全费用综合单价中主要设备材料品牌选用合理、技术指标完全响应采购文件要求的得4分；主要设备材料选用较合理、技术指标大部分符合采购文件要求的3分；基本合理、技术指标一半以上响应采购文件要求的2分；设备材料选用明显低于采购文件要求的得1分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目采取的安全施工保证措施（现场临时用电、特种作业、消防安全保证等）。措施内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目采取的文明施工保证措施（防尘降噪措施、建筑垃圾堆放处置、围场所用的材料、围场作业的方案等）。措施内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
6.1	技术	由于医院处于运营状态，本项目可能存在夜间维修施工，根据供应商是否承诺夜间施工配合进行评分：供应商提供夜间施工配合承诺函的得3分；未提供承诺函的则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.1	技术	根据供应商材料、设备的进货渠道及质量保障方案进行评审。进货渠道正规、有长期签约的材料供应商、方案详细的得4分；进货渠道正规、方案较详细得3分；进货渠道未明确、方案基本可行得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.1	技术	供应商承诺由维修施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的费用的得3分，未提供承诺函的则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9.1	技术	供应商针对本项目的售后服务机构配置及质保服务内容进行评分。售后配置合理、质保内容可行性的得3分；基本满足本项目要求的得2分；部分满足本项目要求得1分；未提供或提供的内容无实际关联的得0分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9.2	技术	供应商承诺在收到保修通知后4小时内到达现场得4分，8小时内得3分，12小时内得2分，24小时及以上以内得1分，24小时以上得0分。 注：未提供承诺函的则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

10.1	技术	1) 供应商所选的主要材料设备取得有效的节能产品认证证书的每个得0.5分,最高得 0.5 分(列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分)。 2) 供应商所选的主要材料设备取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分,最高得 0.5 分。 证明材料:提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品(环境标志产品)认证证书扫描件或中国政府采购网(www.ccgp.gov.n)查询平台节能产品(环境标志产品)查询结果网页截图。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-50	39.0	32.5	35.5	34.5	36.5	38.0	

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温州医科大学附属第一医院2024年小型修缮项目和日常的零星维修项目（WYYYJJC2023-37）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州丰成建设有限公司	温州金来建设有限公司	浙江中卓建设有限公司
1.1	技术	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书，且在有效期内的，每提供1个体系认证证书得0.5分，本项最高得1.5分。 证明材料：提供有效证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A ）证书状态为“有效”的查询结果网页截图，否则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	技术	供应商自2020年1月1日以来实施过类似项目业绩的，提供1个业绩得1分，提供2个业绩得2分，提供3个业绩得2.5分，未提供则不给分，类似项目业绩指具有年度服务期的零星维修工程业绩。 证明材料：提供类似项目合同原件扫描件，以合同签订日期为准，要求证明材料能反映评审要素。	0-2.5	2.5	2.5	1.0
3.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目服务特点、难点编制的项目实施方案。 方案内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
3.2	技术	供应商拟投入医院零星修缮项目施工机具和检验仪器完善、合理、可行的得4分，合理和可行的得3分，基本可行的得2分，配置明显不足的得1分，未提供施工机具和检验仪器配置或不能满足项目实施要求得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0
3.3	技术	供应商拟派本项目的劳动力工种配置全面、合理且提供承诺函，每提供一种工种（专业）人员得1分，本项最高得5分。证明材料：响应文件中提供相关工种、技术职称证书扫描件，未提供则不给分。	0-5	5.0	5.0	5.0
3.4	技术	供应商承诺安排1名专职现场人员，响应文件中出具人员名单并明确人员在本项目中的职责，满足本项目要求的得3分，未出具承诺或不满足本项目要求的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.5	技术	全费用综合单价中主要设备材料品牌选用合理、技术指标完全响应采购文件要求的得4分；主要设备材料选用较合理、技术指标大部分符合采购文件要求的3分；基本合理、技术指标一半以上响应采购文件要求的2分；设备材料选用明显低于采购文件要求的得1分。	0-4	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目采取的安全施工保证措施（现场临时用电、特种作业、消防安全保证等）。 措施内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0
5.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目采取的文明施工保证措施（防尘降噪措施、建筑垃圾堆放处置、围场所用的材料、围场作业的方案等）。 措施内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0
6.1	技术	由于医院处于运营状态，本项目可能存在夜间维修施工，根据供应商是否承诺夜间施工配合进行评分：供应商提供夜间施工配合承诺函的得3分；未提供承诺函的则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
7.1	技术	根据供应商材料、设备的进货渠道及质量保障方案进行评审。 进货渠道正规、有长期签约的材料供应商、方案详细的得4分；进货渠道正规、方案较详细得3分；进货渠道未明确、方案基本可行得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0
8.1	技术	供应商承诺由维修施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的费用的得3分，未提供承诺函的则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
9.1	技术	供应商针对本项目的售后服务机构配置及质保服务内容进行评分。 售后配置合理、质保内容可行性的得3分；基本满足本项目要求的得2分；部分满足本项目要求得1分；未提供或提供的内容无实际关联的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
9.2	技术	供应商承诺在收到保修通知后4小时内到达现场得4分，8小时内得3分，12小时内得2分，24小时及以上以内得1分，24小时以上得0分。 注：未提供承诺函的则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
10.1	技术	1) 供应商所选的主要材料设备取得有效的节能产品认证证书的每个得0.5分，最高得0.5分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）。 2) 供应商所选的主要材料设备取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最高得0.5分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品（环境标志产品）认证证书扫描件或中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询平台节能产品（环境标志产品）查询结果网页截图。	0-1	1.0	1.0	1.0
合计			0-50	40.0	38.0	35.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温州医科大学附属第一医院2024年小型修缮项目和日常的零星维修项目（WYYYJJC2023-37）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州红景建筑装饰工程有限公司	浙江晟腾建筑科技有限公司	浙江南珺建筑工程有限公司	浙江申邦建设发展有限公司	新世纪发展集团有限公司	浙江金棕榈建设有限公司
1.1	技术	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书，且在有效期内的，每提供1个体系认证证书得0.5分，本项最高得1.5分。 证明材料：提供有效证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A)证书状态为“有效”的查询结果网页截图，否则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	技术	供应商自2020年1月1日以来实施过类似项目业绩的，提供1个业绩得1分，提供2个业绩得2分，提供3个业绩得2.5分，未提供则不给分，类似项目业绩指具有年度服务期的零星维修工程业绩。 证明材料：提供类似项目合同原件扫描件，以合同签订日期为准，要求证明材料能反映评审要素。	0-2.5	2.5	0.0	1.0	1.0	2.0	2.5
3.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目服务特点、难点编制的项目实施方案。方案内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	4.0	2.0	1.0
3.2	技术	供应商拟投入医院零星修缮项目施工机具和检验仪器完善、合理、可行的得4分，合理和可行的得3分，基本可行的得2分，配置明显不足的得1分，未提供施工机具和检验仪器配置或不能满足项目实施要求得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
3.3	技术	供应商拟派本项目的劳动力工种配置全面、合理且提供承诺函，每提供一种工种（专业）人员得1分，本项最高得5分。证明材料：响应文件中提供相关工种、技术职称证书扫描件，未提供则不给分）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
3.4	技术	供应商承诺安排1名专职现场人员，响应文件中出具人员名单并明确人员在本项目中的职责，满足本项目要求的得3分，未出具承诺或不满足本项目要求的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.5	技术	全费用综合单价中主要设备材料品牌选用合理、技术指标完全响应采购文件要求的得4分；主要设备材料选用较合理、技术指标大部分符合采购文件要求的3分；基本合理、技术指标一半以上响应采购文件要求的2分；设备材料选用明显低于采购文件要求的得1分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
4.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目采取的安全施工保证措施（现场临时用电、特种作业、消防安全保证等）。措施内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
5.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目采取的文明施工保证措施（防尘降噪措施、建筑垃圾堆放处置、围场所用的材料、围场作业的方案等）。措施内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.1	技术	由于医院处于运营状态，本项目可能存在夜间维修施工，根据供应商是否承诺夜间施工配合进行评分：供应商提供夜间施工配合承诺函的得3分；未提供承诺函的则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.1	技术	根据供应商材料、设备的进货渠道及质量保障方案进行评审。进货渠道正规、有长期签约的材料供应商、方案详细的得4分；进货渠道正规、方案较详细得3分；进货渠道未明确、方案基本可行得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
8.1	技术	供应商承诺由维修施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的费用的得3分，未提供承诺函的则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9.1	技术	供应商针对本项目的售后服务机构配置及质保服务内容进行评分。售后配置合理、质保内容可行性的得3分；基本满足本项目要求的得2分；部分满足本项目要求得1分；未提供或提供的内容无实际关联的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9.2	技术	供应商承诺在收到保修通知后4小时内到达现场得4分，8小时内得3分，12小时内得2分，24小时及以上以内得1分，24小时以上得0分。 注：未提供承诺函的则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

10.1	技术	1) 供应商所选的主要材料设备取得有效的节能产品认证证书的每个得0.5分, 最高得 0.5 分 (列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分)。 2) 供应商所选的主要材料设备取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分, 最高得 0.5 分。 证明材料: 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品 (环境标志产品) 认证证书扫描件或中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询平台节能产品 (环境标志产品) 查询结果网页截图。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-50	42.0	36.5	35.5	41.5	37.5	37.0

专家 (签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温州医科大学附属第一医院2024年小型修缮项目和日常的零星维修项目（WYYYJJC2023-37）-标项4

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州丰成建设有限公司	温州金来建设有限公司	浙江中卓建设有限公司
1.1	技术	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书，且在有效期内的，每提供1个体系认证证书得0.5分，本项最高得1.5分。 证明材料：提供有效证书原件扫描件或全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A ）证书状态为“有效”的查询结果网页截图，否则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5
2.1	技术	供应商自2020年1月1日以来实施过类似项目业绩的，提供1个业绩得1分，提供2个业绩得2分，提供3个业绩得2.5分，未提供则不给分，类似项目业绩指具有年度服务期的零星维修工程业绩。 证明材料：提供类似项目合同原件扫描件，以合同签订日期为准，要求证明材料能反映评审要素。	0-2.5	2.5	2.5	1.0
3.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目服务特点、难点编制的项目实施方案。 方案内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	1.0	1.0	2.0
3.2	技术	供应商拟投入医院零星修缮项目施工机具和检验仪器完善、合理、可行的得4分，合理和可行的得3分，基本可行的得2分，配置明显不足的得1分，未提供施工机具和检验仪器配置或不能满足项目实施要求得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0
3.3	技术	供应商拟派本项目的劳动力工种配置全面、合理且提供承诺函，每提供一种工种（专业）人员得1分，本项最高得5分。证明材料：响应文件中提供相关工种、技术职称证书扫描件，未提供则不给分。	0-5	5.0	5.0	5.0
3.4	技术	供应商承诺安排1名专职现场人员，响应文件中出具人员名单并明确人员在本项目中的职责，满足本项目要求的得3分，未出具承诺或不满足本项目要求的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.5	技术	全费用综合单价中主要设备材料品牌选用合理、技术指标完全响应采购文件要求的得4分；主要设备材料选用较合理、技术指标大部分符合采购文件要求的3分；基本合理、技术指标一半以上响应采购文件要求的2分；设备材料选用明显低于采购文件要求的得1分。	0-4	3.0	2.0	3.0
4.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目采取的安全施工保证措施（现场临时用电、特种作业、消防安全保证等）。 措施内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
5.1	技术	供应商针对医院零星修缮项目采取的文明施工保证措施（防尘降噪措施、建筑垃圾堆放处置、围场所用的材料、围场作业的方案等）。 措施内容全面且科学、合理得4分；完整可行的得3分；基本可行的得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
6.1	技术	由于医院处于运营状态，本项目可能存在夜间维修施工，根据供应商是否承诺夜间施工配合进行评分：供应商提供夜间施工配合承诺函的得3分；未提供承诺函的则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
7.1	技术	根据供应商材料、设备的进货渠道及质量保障方案进行评审。 进货渠道正规、有长期签约的材料供应商、方案详细的得4分；进货渠道正规、方案较详细得3分；进货渠道未明确、方案基本可行得2分；方案有明显瑕疵或不完整得1分；未提供方案或提供的方案无实际关联的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0
8.1	技术	供应商承诺由维修施工引起的各类设施、设备损坏，以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的费用的得3分，未提供承诺函的则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
9.1	技术	供应商针对本项目的售后服务机构配置及质保服务内容进行评分。 售后配置合理、质保内容可行性的得3分；基本满足本项目要求的得2分；部分满足本项目要求得1分；未提供或提供的内容无实际关联的得0分。	0-3	2.0	2.0	1.0
9.2	技术	供应商承诺在收到保修通知后4小时内到达现场得4分，8小时内得3分，12小时内得2分，24小时及以上以内得1分，24小时以上得0分。 注：未提供承诺函的则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
10.1	技术	1) 供应商所选的主要材料设备取得有效的节能产品认证证书的每个得0.5分，最高得0.5分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计分）。 2) 供应商所选的主要材料设备取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最高得0.5分。 证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品（环境标志产品）认证证书扫描件或中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）查询平台节能产品（环境标志产品）查询结果网页截图。	0-1	1.0	1.0	1.0
合计			0-50	39.0	37.0	35.5

专家（签名）：

