

巴哈尔古丽·巴依多拉发起的维修申请

发起人 巴哈尔古丽·巴依多拉
创建时间 2024-10-27 12:13:32

流水号 XJ202410271366

单据号	XJ202410271366
车架号	LZWADAGA2GC860713
维保车牌号	新B9819警
维保类型	正常维修
提报日期	2024-10-27
维修部位	更滑机油、轮胎、气嘴、检查线路。
车辆存在的问题	更换轮胎及机油、气嘴断了、灯线损坏。
车辆整体或受损部位图片上传	ossFileHandle.jpg; 1QDPKHik1pFz4o_NBQDNA8Cw9A80ocUn2jwG3RVs51RdAA_960_1280.jpg; 431f1d693c34c9e91b14592bf3636584.jpg;1QDPJwfUX9C- MI_NBaDNB4CwUaU16tcvNQ8G9s5jHya8AA_1920_1440.jpg; 1QDPJxrrFuoe8a_NBaDNB4CwRba4k0tDW8YG9tGJ2WALAA_1920_1440.jpg; 1QDPJw5DeB1EAA_NBaDNB4Cwc47QYH9qu4UG9s_2auSvAA_1920_1440.jpg; 1QDPJwPbj0meyg_NBaDNB4Cw652Ln1Jin_UG9s0pL-ULAA_1920_1440.jpg
修理厂名称	佳锐汽车服务中心
送修驾驶员	王贵强
维修部件和预算金额	轮胎45、机油150、气嘴20、检查线路50。共计：265元

审批记录

审批人	审批时间	审批结果	审批意见	审批附件	节点名称
巴哈尔古丽·巴依多拉	2024-10-27 12:13:32	提交申请			提交申请
康飞刚	2024-10-27 17:45:32	同意	同意		直属上级审批
木拉提	2024-10-27 20:45:18	同意	同意		车辆管理员审批
宋建刚	2024-10-27 23:27:36	同意	同意		警保主任审批
刘洪辉	2024-10-27 23:30:58	同意	同意		分管领导审批
刘洪辉	2024-10-27 23:31:06	同意	同意		财务分管领导审批