

巴哈尔古丽·巴依多拉发起的维修申请

发起人 巴哈尔古丽·巴依多拉
创建时间 2025-02-27 13:03:50

流水号 XJ202502271929

单据号	XJ202502271929
车架号	LS4ASB3E6HG141564
维保车牌号	新B9819警
维保类型	正常维修
提报日期	2025-02-27
维修部位	水泵, 防冻液, 曲轴前油封, 凸轮轴油封, 气门室盖垫子, 火花塞密封圈, 右中门外拉手, 右中门中滑轮, 右中门轨道维修, 节温器
车辆存在的问题	水温不稳定, 暖气不热, 门把手断了需维修。
车辆整体或受损部位图片上传	IMG_20250216_172147.jpg;IMG_20250218_103343.jpg;IMG_20250218_171238.jpg;IMG_20250124_174709.jpg;l77ml3i7pqkjjclu85dkpxitl_0.jpg;b0ce803d06833f2ae221c7040ed4938c.jpg;DINGTALK_IM_3804857715.JPG.JPG;IMG_0209.HEIC.JPG.JPG
修理厂名称	佳锐汽车服务中心
送修驾驶员	巴延别克
维修部件和预算金额	水泵：140, 防冻液：120, 曲轴前油封：35, 凸轮轴油封：35, 气门室盖垫子：35, 火花塞密封圈：35, 右中门外拉手：55, 右中门中滑轮：45, 右中门轨道维修60, 工时：300, 节温器：60。共计：920元。

审批记录

审批人	审批时间	审批结果	审批意见	审批附件	节点名称
巴哈尔古丽·巴依多拉	2025-02-27 13:03:50	提交申请			提交申请
康飞刚	2025-02-27 13:55:48	同意			直属上级审批
木拉提	2025-02-27 18:09:33	同意	同意		车辆管理员审批
宋建刚	2025-02-27 18:46:13	同意			警保主任审批
刘洪辉	2025-02-27 18:49:17	同意			财务分管领导审批