

王莹莹发起的维修申请

发起人 王莹莹
创建时间 2025-07-11 16:58:14

流水号 XJ202507112611

单据号	XJ202507112611
车架号	LS4ASG2E1LA518277
维保车牌号	新B9600警
维保类型	正常维修
提报日期	2025-07-11
维修部位	前刹车片、后刹车片、防冻液、机油、水泵、 变速箱脚垫、发电机皮带、压缩机皮带、压缩机皮带、曲轴前油封、气门室盖垫、 火花塞密封圈、 火花塞，气门，气门挺柱，缸盖外加工，工时费，正时一套，冷媒,气门油封，气缸垫，机油感应塞，曲轴皮带轮,刹车油，钢盖螺丝、发动机脚垫（左右）
车辆存在的问题	车辆漏油、刹车损坏、气门损坏、水泵损坏
车辆整体或受损部位图片上传	574g0pons5dic8m2y6mc8ieu1_0.jpg;IMG_20250708_161211.jpg;7gxxfsw6fid7mg3lx0799pg81_0.jpg;IMG_5617.JPG.JPG;IMG_5619.JPG.JPG
修理厂名称	新疆吉木萨尔县三台镇佳锐汽车服务中心
送修驾驶员	巴延别克
维修部件和预算金额	前刹车片180、后刹车片140 防冻液120 机油150 水泵140 变速箱脚垫120 发电机皮带35 压缩机皮带35 压缩机皮带35 曲轴前油封35 气门室盖垫35 火花塞密封圈35 火花塞50*4=200，气门210，气门挺柱210，缸盖外加工850，工时费1200，正时一套260，冷媒68*2=136,气门油封100，气缸垫80，机油感应塞35，曲轴皮带轮120,刹车油50，钢盖螺丝2*15=30,发动机脚垫（左右）130*2=260，合计4916

审批记录					
审批人	审批时间	审批结果	审批意见	审批附件	节点名称
王莹莹	2025-07-11 16:58:14	提交申请			提交申请
康飞刚	2025-07-11 19:07:42	已同意			直属上级审批
木拉提	2025-07-13 10:02:21	已同意	同意		车辆管理员审批
宋建刚	2025-07-14 12:22:42	已同意	同意		警保主任审批
曹本舜	2025-07-14 12:22:51	已同意			财务分管领导审批